



PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Legge Regionale 11 marzo 2005, n° 12

Piano dei Servizi

SA.03 – Catalogo dei servizi esistenti

BOZZA

luglio 2015

I progettisti:

Il responsabile del procedimento

Il sindaco

Adottato dal C.C. con delibera
Pubblicato
Approvato dal C.C. con delibera
Pubblicato sul BURL

n° del
il
n° del
n° del

Gruppo di lavoro	Franco Aprà e Marco Engel con Fabrizio Calloni
Mobilità	POLINOMIA srl
Commercio	Società di Ricerca e Pianificazione
Aspetti normativi	Fortunato Pagano
Settore tecnico del Comune di Magenta:	
Arch. Danila Scaramuzzino – Dirigente settore tecnico	
Geom. Marco Bizzarri – Responsabile del servizio	
Ufficio di Piano:	Germana Bighiani – Segreteria amministrativa
	Geom. Francesco Bianchi – Edilizia
	Arch. Michela Cozzi – Edilizia
	Ing. Ilaria Dameno – Ambiente
	Arch. Rosella Saibene – Paesaggio


Tipologia	Aree verdi	n°	01
Indirizzo	Via U. Foscolo ang. Via Dominioni		
Fg.	12	Map.	242-322
Superficie complessiva del lotto mq.	2.574,83	Quartiere	Ponte Nuovo
Superficie coperta mq.			

Stato di manutenzione	Area cintata	Panchine	☐
Ottimo	☐	Giochi bimbi	☐
Vincoli		Att. spor. informali	☐
Fascia 150 metri naviglio		Fontanelle	☐
		Manufatti artistici	☐
		Illuminazione	☐
		Aree per i cani	☐
		Padiglioni o tettoie	☐
		Edifici	☐

Tipo di vegetazione e pavimentazioni

Area prato non recintata o caratterizzata con alberature da piccole ad alto fusto.

NOTE




Tipologia	Parchi pubblici	n°	02
Indirizzo	Via Dominioni		
Fg.	12	Map.	226-232
Superficie complessiva del lotto mq.	3.801,87	Quartiere	Ponte Nuovo
Superficie coperta mq.			

Stato di manutenzione	Area cintata	Panchine	☒
Ottimo	☐	Giochi bimbi	☒
Vincoli		Att. spor. informali	☐
Fascia 150 metri naviglio		Fontanelle	☐
		Manufatti artistici	☐
		Illuminazione	☒
		Aree per i cani	☐
		Padiglioni o tettoie	☐
		Edifici	☐

Tipo di vegetazione e pavimentazioni

La zona giochi bimbi è situata al centro del parco circondata dal percorso pedonale pavimentato, che oltre racchiudere la zona giochi, si ramifica a nord, est e sud, per condurre ai relativi accessi del parco.

NOTE




Tipologia	Parchi pubblici	n°	03
Indirizzo	Via Santa Gianna B. Molla		
Fg.	13	Map.	271-615-617-621
Superficie complessiva del lotto mq.	9.268,66	Quartiere	
Superficie coperta mq.	40,44		Ponte Nuovo

Stato di manutenzione	Area cintata	Panchine	☒
Ottimo	☐	Giochi bimbi	☒
		Att. spor. informali	☒
Vincoli		Fontanelle	☐
Fascia di rispetto ferroviaria		Manufatti artistici	☐
Fascia 200 metri pozzi		Illuminazione	☒
		Aree per i cani	☐
		Padiglioni o tettoie	☒
		Edifici	☐

Tipo di vegetazione e pavimentazioni

Prevalentemente a prato con alcune alberature e percorso pedonale pavimentato che circonda i due campi centrali.

NOTE



Tipologia	Parchi pubblici	n°	04
Indirizzo	Via Pietro Colletta		
Fg.	13	Map.	75-77-249-385-393-405
Superficie complessiva del lotto mq.	2.580,18	Quartiere	
Superficie coperta mq.			Ponte Nuovo


Stato di manutenzione	Area cintata	Panchine	☐
Ottimo	☐	Giochi bimbi	☒
		Att. spor. informali	☐
Vincoli		Fontanelle	☐
Fascia 200 metri pozzi		Manufatti artistici	☐
		Illuminazione	☒
		Aree per i cani	☐
		Padiglioni o tettoie	☐
		Edifici	☐

Tipo di vegetazione e pavimentazioni

Completamente a prato con alcune alberature

NOTE

Area separata dalla strada SS11 da elementi a siepe.



Tipologia n° **05**

Indirizzo

Fg. Map.

Superficie complessiva del lotto mq. Quartiere


Superficie coperta mq.

Stato di manutenzione	Area cintata	Panchine
Sufficiente	☐	☐
		Giochi bimbi
		☐
		Att. spor. informali
		☐
		Fontanelle
		☐
		Manufatti artistici
		☐
		Illuminazione
		☐
		Aree per i cani
		☐
		Padiglioni o tettoie
		☐
		Edifici
		☐

Tipo di vegetazione e pavimentazioni

A prato con alcune alberature spontanee

NOTE



Tipologia n° **06**

Indirizzo

Fg. Map.

Superficie complessiva del lotto mq. Quartiere


Superficie coperta mq.

Stato di manutenzione	Area cintata	Panchine
Medio	☒	☒
		Giochi bimbi
		☒
		Att. spor. informali
		☐
		Fontanelle
		☐
		Manufatti artistici
		☐
		Illuminazione
		☒
		Aree per i cani
		☐
		Padiglioni o tettoie
		☐
		Edifici
		☐

Tipo di vegetazione e pavimentazioni

Prevalentemente a prato con alberature ad alto fusto e percorso pedonale pavimentato

NOTE



Tipologia n° **07**

Indirizzo

Fg. Map.

Superficie complessiva del lotto mq. Quartiere

Superficie coperta mq.

Stato di manutenzione Area cintata ☐

Vincoli

Panchine ☐

Giochi bimbi ☐

Att. spor. informali ☐

Fontanelle ☐

Manufatti artistici ☐

Illuminazione ☐

Aree per i cani ☐

Padiglioni o tettoie ☐


Edifici ☐

Tipo di vegetazione e pavimentazioni

Area a prato

NOTE

Area prevista in cessione



Tipologia n° **08**

Indirizzo

Fg. Map.

Superficie complessiva del lotto mq. Quartiere

Superficie coperta mq.

Stato di manutenzione Area cintata ☒

Vincoli

Panchine ☒

Giochi bimbi ☐

Att. spor. informali ☒

Fontanelle ☒

Manufatti artistici ☐

Illuminazione ☐

Aree per i cani ☐


Padiglioni o tettoie ☐

Edifici ☐

Tipo di vegetazione e pavimentazioni

Prevalentemente a prato con alcune alberature ad alto fusto e campo da calcio.

NOTE




Tipologia n° **09**
 Indirizzo
 Fg. Map.
 Superficie complessiva del lotto mq. Quartiere
 Superficie coperta mq.

Stato di manutenzione Area cintata ☒ X
 Vincoli
 Panchine ☒ X
 Giochi bimbi ☒ X
 Att. spor. informali ☐
 Fontanelle ☒ X
 Manufatti artistici ☐
 Illuminazione ☒ X
 Aree per i cani ☐
 Padiglioni o tettoie ☐
 Edifici ☐

Tipo di vegetazione e pavimentazioni

A prato con alberi ad alto fusto.

NOTE




Tipologia n° **10**
 Indirizzo
 Fg. Map.
 Superficie complessiva del lotto mq. Quartiere
 Superficie coperta mq.

Stato di manutenzione Area cintata ☐
 Vincoli
 Panchine ☒ X
 Giochi bimbi ☒ X
 Att. spor. informali ☐
 Fontanelle ☒ X
 Manufatti artistici ☐
 Illuminazione ☒ X
 Aree per i cani ☐
 Padiglioni o tettoie ☒ X
 Edifici ☐

Tipo di vegetazione e pavimentazioni

Prevalentemente a prato con alcune alberature e percorso pedonale pavimentato.

NOTE





Tipologia n° **11**
 Indirizzo
 Fg. Map.
 Superficie complessiva del lotto mq. Quartiere
 Superficie coperta mq.

Stato di manutenzione Area cintata ☒ Panchine ☒
 Giochi bimbi ☒
 Att. spor. informali ☐
 Fontanelle ☐
 Manufatti artistici ☐
 Illuminazione ☐
 Aree per i cani ☐
 Padiglioni o tettoie ☐
 Edifici ☐
 Vincoli
 Fascia di rispetto ferroviaria

Tipo di vegetazione e pavimentazioni
 Completamente a prato con alcune alberature ad alto fusto.

NOTE





Tipologia n° **12**
 Indirizzo
 Fg. Map.
 Superficie complessiva del lotto mq. Quartiere
 Superficie coperta mq.

Stato di manutenzione Area cintata ☐ Panchine ☐
 Giochi bimbi ☐
 Att. spor. informali ☐
 Fontanelle ☐
 Manufatti artistici ☐
 Illuminazione ☐
 Aree per i cani ☐
 Padiglioni o tettoie ☐
 Edifici ☐
 Vincoli
 Fascia di rispetto ferroviaria

Tipo di vegetazione e pavimentazioni

NOTE

Area prevista in cessione




Tipologia	Aree verdi	n°	13
Indirizzo	Via Luigi Brocca		
Fg.	5	Map.	A-B
Superficie complessiva del lotto mq.	7.284,05	Quartiere	
Superficie coperta mq.		Centro	

Stato di manutenzione	Area cintata	Panchine	☒
Ottimo	☒	Giochi bimbi	☐
Vincoli		Att. spor. informali	☐
Fascia di rispetto ferroviaria		Fontanelle	☐
		Manufatti artistici	☒
		Illuminazione	☒
		Aree per i cani	☐
		Padiglioni o tettoie	☐
		Edifici	☐

Tipo di vegetazione e pavimentazioni

NOTE




Tipologia	Aree libere	n°	14
Indirizzo	Via Manfredo Fanti		
Fg.	10	Map.	C
Superficie complessiva del lotto mq.	3.017,22	Quartiere	
Superficie coperta mq.		Centro	

Stato di manutenzione	Area cintata	Panchine	☐
Ottimo	☒	Giochi bimbi	☐
Vincoli		Att. spor. informali	☐
Area di rispetto cimiteriale.		Fontanelle	☐
		Manufatti artistici	☒
		Illuminazione	☒
		Aree per i cani	☐
		Padiglioni o tettoie	☐
		Edifici	☐

Tipo di vegetazione e pavimentazioni

NOTE





Tipologia	Parchi pubblici	n°	15
Indirizzo	Via Alpini d'Italia		
Fg.	14	Map.	791-792
Superficie complessiva del lotto mq.	1.735,93	Quartiere	Centro
Superficie coperta mq.			

Stato di manutenzione	Area cintata	Panchine	☒
Ottimo	☒	Giochi bimbi	☒
Vincoli		Att. spor. informali	☐
Vincolo di rispetto cimiteriale		Fontanelle	☒
		Manufatti artistici	☐
		Illuminazione	☐
		Aree per i cani	☐
		Padiglioni o tettoie	☐
		Edifici	☐

Tipo di vegetazione e pavimentazioni

NOTE




Tipologia	Parchi pubblici	n°	16
Indirizzo	Via I Maggio		
Fg.	19	Map.	475-477
Superficie complessiva del lotto mq.	1.173,19	Quartiere	Centro
Superficie coperta mq.			

Stato di manutenzione	Area cintata	Panchine	☒
Ottimo	☐	Giochi bimbi	☒
Vincoli		Att. spor. informali	☐
Fascia 200 metri pozzi		Fontanelle	☒
		Manufatti artistici	☐
		Illuminazione	☒
		Aree per i cani	☐
		Padiglioni o tettoie	☐
		Edifici	☐

Tipo di vegetazione e pavimentazioni

NOTE



Tipologia n° **17**

Indirizzo

Fg. Map.


Superficie complessiva del lotto mq. Quartiere

Superficie coperta mq.

Stato di manutenzione	Area cintata	Panchine	☒
Ottimo	☒	Giochi bimbi	☒
Vincoli		Att. spor. informali	☐
Fascia 200 metri pozzi		Fontanelle	☐
		Manufatti artistici	☐
		Illuminazione	☒
		Aree per i cani	☐
		Padiglioni o tettoie	☐
		Edifici	☐

Tipo di vegetazione e pavimentazioni

NOTE



Tipologia n° **18**

Indirizzo

Fg. Map.



Superficie complessiva del lotto mq. Quartiere

Superficie coperta mq.

Stato di manutenzione	Area cintata	Panchine	☐
Cantiere	☐	Giochi bimbi	☐
Vincoli		Att. spor. informali	☐
		Fontanelle	☐
		Manufatti artistici	☐
		Illuminazione	☐
		Aree per i cani	☐
		Padiglioni o tettoie	☐
		Edifici	☐

Tipo di vegetazione e pavimentazioni

NOTE



Tipologia n° **19**

Indirizzo

Fg. Map.

Superficie complessiva del lotto mq. Quartiere

Superficie coperta mq.

Stato di manutenzione Area cintata ☐

Vincoli

Panchine ☒ X

Giochi bimbi ☒ X

Att. spor. informali ☐

Fontanelle ☐

Manufatti artistici ☐

Illuminazione ☒ X

Aree per i cani ☐


Padiglioni o tettoie ☐

Edifici ☐

Tipo di vegetazione e pavimentazioni

A prato con alcune alberature e passaggio pedonale cementato

NOTE



Tipologia n° **20**

Indirizzo

Fg. Map.

Superficie complessiva del lotto mq. Quartiere

Superficie coperta mq.

Stato di manutenzione Area cintata ☐

Vincoli

Panchine ☒ X

Giochi bimbi ☐

Att. spor. informali ☐

Fontanelle ☐

Manufatti artistici ☐

Illuminazione ☒ X

Aree per i cani ☐


Padiglioni o tettoie ☐

Edifici ☐



Tipo di vegetazione e pavimentazioni

A prato con alberature di medio fusto e percorso pedonale pavimentato


NOTE



Tipologia	Aree libere	n°	21
Indirizzo	Via Generale Giovanni Cler		
Fg.	1	Map.	754
Superficie complessiva del lotto mq.	1.187,55	Quartiere	
Superficie coperta mq.		Nord	
Stato di manutenzione		Area cintata	
Sufficiente		☐	
Vincoli		Panchine ☐	
Fascia 200 metri pozzi		Giochi bimbi ☐	
		Att. spor. informali ☐	
		Fontanelle ☐	
		Manufatti artistici ☐	
		Illuminazione ☐	
		Aree per i cani ☐	
		Padiglioni o tettoie ☐	
		Edifici ☐	
Tipo di vegetazione e pavimentazioni			
A prato con alberature spontanee			
NOTE			



Tipologia	Parchi pubblici	n°	22
Indirizzo	Via Generale Giovanni Cler		
Fg.	1	Map.	721-722-724-743-749-750-770-771
Superficie complessiva del lotto mq.	2.394,77	Quartiere	
Superficie coperta mq.		Nord	
Stato di manutenzione		Area cintata	
Scarso		☐	
Vincoli		Panchine ☐	
		Giochi bimbi ☐	
		Att. spor. informali ☐	
		Fontanelle ☐	
		Manufatti artistici ☐	
		Illuminazione ☐	
		Aree per i cani ☐	
		Padiglioni o tettoie ☐	
		Edifici ☐	
Tipo di vegetazione e pavimentazioni			
Vegetazione incolta.			
NOTE			
Parco chiuso. Assenza di manutenzione e attrezzature danneggiate.			



Tipologia n° **23**

Indirizzo

Fg. Map.

Superficie complessiva del lotto mq. Quartiere


Superficie coperta mq.

Stato di manutenzione Medio	Area cintata ☐	Panchine ☐
		Giochi bimbi ☐
		Att. spor. informali ☐
Vincoli		Fontanelle ☐
		Manufatti artistici ☐
		Illuminazione ☐
		Aree per i cani ☐
		Padiglioni o tettoie ☐
		Edifici ☐

Tipo di vegetazione e pavimentazioni

A prato con alberature lungo tutto il lato a sud.

NOTE



Tipologia n° **24**

Indirizzo

Fg. Map.

Superficie complessiva del lotto mq. Quartiere


Superficie coperta mq.

Stato di manutenzione Ottimo	Area cintata ☐	Panchine ☒
		Giochi bimbi ☐
		Att. spor. informali ☐
Vincoli		Fontanelle ☐
Fascia 200 metri pozzi		Manufatti artistici ☒
		Illuminazione ☒
		Aree per i cani ☐
		Padiglioni o tettoie ☐
		Edifici ☐

Tipo di vegetazione e pavimentazioni

Aiuole a prato di forme rettangolari con alcune alberature ad alto fusto e passaggio pedonale cementato.

NOTE



Tipologia	Aree verdi	n°	25
Indirizzo	Via Giovanni Boccaccio		
Fg.	6	Map.	680
Superficie complessiva del lotto mq.	420,84	Quartiere	
Superficie coperta mq.			Nord


Stato di manutenzione	Area cintata	Panchine	☒
Ottimo	☐	Giochi bimbi	☐
		Att. spor. informali	☐
Vincoli		Fontanelle	☒
		Manufatti artistici	☐
		Illuminazione	☒
		Aree per i cani	☐
		Padiglioni o tettoie	☐
		Edifici	☐

Tipo di vegetazione e pavimentazioni

A prato con alberature ad alto fusto

NOTE

Casa dell'acqua comunale




Tipologia	Aree libere	n°	26
Indirizzo	Via Ciro Menotti		
Fg.	1	Map.	450
Superficie complessiva del lotto mq.	765,99	Quartiere	
Superficie coperta mq.			Nord

Stato di manutenzione	Area cintata	Panchine	☐
Ottimo	☐	Giochi bimbi	☐
		Att. spor. informali	☐
Vincoli		Fontanelle	☐
		Manufatti artistici	☐
		Illuminazione	☐
		Aree per i cani	☐
		Padiglioni o tettoie	☐
		Edifici	☐

Tipo di vegetazione e pavimentazioni

A prato con alberature di diverso genere

NOTE



Tipologia	Parchi pubblici	n°	27
Indirizzo	Via Gian Lorenzo Bernini		
Fg.	2	Map.	538-541-544-547-548
Superficie complessiva del lotto mq.	4.194,74	Quartiere	
Superficie coperta mq.			Nord


Stato di manutenzione	Area cintata	Panchine	☒
Ottimo	☐	Giochi bimbi	☒
		Att. spor. informali	☐
		Fontanelle	☐
		Manufatti artistici	☐
		Illuminazione	☒
		Aree per i cani	☐
		Padiglioni o tettoie	☐
		Edifici	☐

Tipo di vegetazione e pavimentazioni

A prato con alcune alberature e passaggio pedonale pavimentato

NOTE

Il parco è diviso in due da una strada carrabile con dei posteggi auto.



Tipologia	Parchi pubblici	n°	28
Indirizzo	Via Bernini		
Fg.	2	Map.	237-240-243-330-333-346-360-359-358-501-247-342-302-58-61-148
Superficie complessiva del lotto mq.	30.893,58	Quartiere	
Superficie coperta mq.			Nord

Stato di manutenzione	Area cintata	Panchine	☒
Medio	☐	Giochi bimbi	☒
		Att. spor. informali	☒
		Fontanelle	☒
		Manufatti artistici	☐
		Illuminazione	☒
		Aree per i cani	☐
		Padiglioni o tettoie	☐
		Edifici	☐

Tipo di vegetazione e pavimentazioni

A prato con alberature ad alto fusto

NOTE



Tipologia n° **29**

Indirizzo

Fg. Map.

Superficie complessiva del lotto mq. Quartiere

Superficie coperta mq.


Stato di manutenzione Medio	Area cintata ☐	Panchine ☐
		Giochi bimbi ☐
		Att. spor. informali ☐
		Fontanelle ☐
		Manufatti artistici ☐
		Illuminazione ☐
		Aree per i cani ☐
		Padiglioni o tettoie ☐
		Edifici ☐

Vincoli

Tipo di vegetazione e pavimentazioni

A prato con alcune alberature

NOTE



Tipologia n° **30**

Indirizzo

Fg. Map.

Superficie complessiva del lotto mq. Quartiere

Superficie coperta mq.


Stato di manutenzione Sufficiente	Area cintata ☐	Panchine ☐
		Giochi bimbi ☐
		Att. spor. informali ☐
		Fontanelle ☐
		Manufatti artistici ☐
		Illuminazione ☐
		Aree per i cani ☐
		Padiglioni o tettoie ☐
		Edifici ☐

Vincoli

Tipo di vegetazione e pavimentazioni


A prato con alberature spontanee

NOTE



Tipologia	Aree libere	n°	31
Indirizzo	Via Daniele Manin		
Fg.	2	Map.	257-258
Superficie complessiva del lotto mq.	1.765,94	Quartiere	
Superficie coperta mq.			

Stato di manutenzione	Area cintata	Panchine	☐
Medio	☐	Giochi bimbi	☐
		Att. spor. informali	☐
Vincoli		Fontanelle	☐
		Manufatti artistici	☐
		Illuminazione	☒
		Aree per i cani	☐
		Padiglioni o tettoie	☐
		Edifici	☐




Tipo di vegetazione e pavimentazioni

A prato con alcune alberature spontanee e ad alto fusto

NOTE

Tipologia	Parchi pubblici	n°	32
Indirizzo	Via Enrico Toti		
Fg.	6/2	Map.	678/79
Superficie complessiva del lotto mq.	6.691,78	Quartiere	
Superficie coperta mq.			Nord

Stato di manutenzione	Area cintata	Panchine	☒
Medio	☐	Giochi bimbi	☒
		Att. spor. informali	☐
Vincoli		Fontanelle	☐
		Manufatti artistici	☐
		Illuminazione	☐
		Aree per i cani	☐
		Padiglioni o tettoie	☐
		Edifici	☐



Tipo di vegetazione e pavimentazioni

Prevalentemente a prato con alberature e passaggio pedonale
pavimentato in cemento e area giochi bimbi

NOTE

Tipologia n° **33**

Indirizzo

Fg. Map.


Superficie complessiva del lotto mq. Quartiere

Superficie coperta mq. Nord

Stato di manutenzione Medio	Area cintata ☐	Panchine ☐
		Giochi bimbi ☐
Vincoli		Att. spor. informali ☐
Fascia di rispetto ferroviaria		Fontanelle ☐
		Manufatti artistici ☐
		Illuminazione ☐
		Aree per i cani ☐
		Padiglioni o tettoie ☐
		Edifici ☐

Tipo di vegetazione e pavimentazioni

NOTE



Tipologia n° **34**

Indirizzo

Fg. Map.


Superficie complessiva del lotto mq. Quartiere

Superficie coperta mq. Nord

Stato di manutenzione Ottimo	Area cintata ☒	Panchine ☒
		Giochi bimbi ☐
Vincoli		Att. spor. informali ☐
		Fontanelle ☒
		Manufatti artistici ☐
		Illuminazione ☐
		Aree per i cani ☐
		Padiglioni o tettoie ☐
		Edifici ☐

Tipo di vegetazione e pavimentazioni

NOTE





Tipologia	Parchi pubblici	n°	35
Indirizzo	Via IV Giugno		
Fg.	5	Map.	620
Superficie complessiva del lotto mq.	10.704,42	Quartiere	
Superficie coperta mq.	59,91	Centro	

Stato di manutenzione	Area cintata	Panchine	☒
Ottimo	☒	Giochi bimbi	☐
Vincoli		Att. spor. informali	☐
Fascia 200 metri pozzi		Fontanelle	☐
		Manufatti artistici	☒
		Illuminazione	☒
		Aree per i cani	☐
		Padiglioni o tettoie	☒
		Edifici	☐

Tipo di vegetazione e pavimentazioni

Aiuole con fiori ed alberi ad alto fusto e area in ingresso pavimentata

NOTE




Tipologia	Aree libere	n°	36
Indirizzo	Via Fornaroli		
Fg.	6	Map.	684
Superficie complessiva del lotto mq.	2.867,04	Quartiere	
Superficie coperta mq.	20,58	Centro	

Stato di manutenzione	Area cintata	Panchine	☐
Ottimo	☐	Giochi bimbi	☐
Vincoli		Att. spor. informali	☐
Fascia 200 metri pozzi		Fontanelle	☐
		Manufatti artistici	☐
		Illuminazione	☐
		Aree per i cani	☐
		Padiglioni o tettoie	☐
		Edifici	☐

Tipo di vegetazione e pavimentazioni

A prato con alberature a filare posizionate lungo via verdi e via fornaroli

NOTE





Tipologia n° **37**
 Indirizzo
 Fg. Map.
 Superficie complessiva del lotto mq. Quartiere
 Superficie coperta mq.

Stato di manutenzione Area cintata ☐
 Vincoli
 Panchine ☐
 Giochi bimbi ☐
 Att. spor. informali ☐
 Fontanelle ☐
 Manufatti artistici ☐
 Illuminazione ☐
 Aree per i cani ☐
 Padiglioni o tettoie ☐
 Edifici ☐

Tipo di vegetazione e pavimentazioni

NOTE

Area prevista in cessione




Tipologia n° **38**
 Indirizzo
 Fg. Map.
 Superficie complessiva del lotto mq. Quartiere
 Superficie coperta mq.

Stato di manutenzione Area cintata ☐
 Vincoli
 Panchine ☒
 Giochi bimbi ☒
 Att. spor. informali ☐
 Fontanelle ☐
 Manufatti artistici ☐
 Illuminazione ☒
 Aree per i cani ☐
 Padiglioni o tettoie ☐
 Edifici ☐

Tipo di vegetazione e pavimentazioni

A prato con alberature ad alto fusto e percorso pedonale cementato

NOTE



Tipologia n° **39**

Indirizzo

Fg. Map.

Superficie complessiva del lotto mq. Quartiere

Superficie coperta mq.

Stato di manutenzione Area cintata ☐

Vincoli

Panchine ☐

Giochi bimbi ☐

Att. spor. informali ☐

Fontanelle ☐

Manufatti artistici ☐

Illuminazione ☐

Aree per i cani ☐


Padiglioni o tettoie ☐

Edifici ☐

Tipo di vegetazione e pavimentazioni

A prato con alberature ad alto fusto

NOTE



Tipologia n° **40**

Indirizzo

Fg. Map.

Superficie complessiva del lotto mq. Quartiere

Superficie coperta mq.

Stato di manutenzione Area cintata ☐

Vincoli

Panchine ☒

Giochi bimbi ☐

Att. spor. informali ☐

Fontanelle ☐

Manufatti artistici ☐

Illuminazione ☒

Aree per i cani ☐


Padiglioni o tettoie ☐

Edifici ☐

Tipo di vegetazione e pavimentazioni

A prato con alberature ad alto fusto e passaggio pedonale pavimentato

NOTE




Tipologia n° **41**
 Indirizzo
 Fg. Map.
 Superficie complessiva del lotto mq. Quartiere
 Superficie coperta mq.

Stato di manutenzione Area cintata ☐
 Vincoli
 Panchine ☐
 Giochi bimbi ☐
 Att. spor. informali ☐
 Fontanelle ☐
 Manufatti artistici ☐
 Illuminazione ☐
 Aree per i cani ☐
 Padiglioni o tettoie ☐
 Edifici ☐

Tipo di vegetazione e pavimentazioni

Vegetazione incolta

NOTE




Tipologia n° **42**
 Indirizzo
 Fg. Map.
 Superficie complessiva del lotto mq. Quartiere
 Superficie coperta mq.

Stato di manutenzione Area cintata ☒
 Vincoli
 Panchine ☐
 Giochi bimbi ☐
 Att. spor. informali ☐
 Fontanelle ☐
 Manufatti artistici ☐
 Illuminazione ☐
 Aree per i cani ☐
 Padiglioni o tettoie ☐
 Edifici ☐

Tipo di vegetazione e pavimentazioni

Orti

NOTE




Tipologia	Parchi pubblici	n°	43
Indirizzo	Via Gaetano Casati		
Fg.	8	Map.	85-276-316
Superficie complessiva del lotto mq.	28.922,84	Quartiere	
Superficie coperta mq.		Sud	

Stato di manutenzione	Area cintata	Panchine	☒
Ottimo	☐	Giochi bimbi	☒
Vincoli		Att. spor. informali	☒
		Fontanelle	☒
		Manufatti artistici	☒
		Illuminazione	☒
		Aree per i cani	☒
		Padiglioni o tettoie	☐
		Edifici	☐

Tipo di vegetazione e pavimentazioni

A prato con alberature

NOTE




Tipologia	Parchi pubblici	n°	44
Indirizzo	Via Maddalena di Canossa		
Fg.	8/22	Map.	325/225
Superficie complessiva del lotto mq.	11.327,86	Quartiere	
Superficie coperta mq.			

Stato di manutenzione	Area cintata	Panchine	☒
Ottimo	☐	Giochi bimbi	☒
Vincoli		Att. spor. informali	☐
		Fontanelle	☐
		Manufatti artistici	☐
		Illuminazione	☒
		Aree per i cani	☐
		Padiglioni o tettoie	☐
		Edifici	☐

Tipo di vegetazione e pavimentazioni

Spiazzi in asfalto con panchine e doppio filare a perimetro. Aree a prato con alberature e aree giochi bimbi

NOTE



Tipologia n° **45**

Indirizzo

Fg. Map.

Superficie complessiva del lotto mq. Quartiere

Superficie coperta mq.

Stato di manutenzione Area cintata ☐

Vincoli

Panchine ☐

Giochi bimbi ☐

Att. spor. informali ☐

Fontanelle ☐

Manufatti artistici ☐

Illuminazione ☒

Aree per i cani ☐


Padiglioni o tettoie ☐

Edifici ☐

Tipo di vegetazione e pavimentazioni

A prato con alcune alberature e passaggio pedonale pavimentato in cemento

NOTE



Tipologia n° **46**

Indirizzo

Fg. Map.

Superficie complessiva del lotto mq. Quartiere

Superficie coperta mq.

Stato di manutenzione Area cintata ☐

Vincoli

Panchine ☒

Giochi bimbi ☒

Att. spor. informali ☐

Fontanelle ☐

Manufatti artistici ☐

Illuminazione ☒

Aree per i cani ☐


Padiglioni o tettoie ☐

Edifici ☐

Tipo di vegetazione e pavimentazioni

A prato con alberature, passaggio pedonale pavimentato e area giochi bimbi

NOTE




Tipologia	Parchi pubblici	n°	47
Indirizzo	Via dello Stadio		
Fg.	22	Map.	3
Superficie complessiva del lotto mq.	3.726,92	Quartiere	
Superficie coperta mq.		Sud	

Stato di manutenzione	Area cintata	Panchine	☒
Medio	☐	Giochi bimbi	☐
		Att. spor. informali	☐
		Fontanelle	☐
		Manufatti artistici	☐
		Illuminazione	☒
		Aree per i cani	☐
		Padiglioni o tettoie	☐
		Edifici	☐

Tipo di vegetazione e pavimentazioni

A prato con alberature e spiazzo quadrato pavimentato in cemento con panchine su ogni lato

NOTE




Tipologia	Aree verdi	n°	48
Indirizzo	Via San Damiano		
Fg.	20	Map.	644-645
Superficie complessiva del lotto mq.	2.310,41	Quartiere	
Superficie coperta mq.		Sud	

Stato di manutenzione	Area cintata	Panchine	☐
Medio	☐	Giochi bimbi	☐
		Att. spor. informali	☐
		Fontanelle	☐
		Manufatti artistici	☐
		Illuminazione	☐
		Aree per i cani	☐
		Padiglioni o tettoie	☐
		Edifici	☐

Tipo di vegetazione e pavimentazioni

A prato con alberature miste

NOTE



Tipologia	Aree verdi	n°	49
Indirizzo			
Fg.	8	Map.	487-501
Superficie complessiva del lotto mq.	414,97	Quartiere	
Superficie coperta mq.	25,00	Sud	

Stato di manutenzione	Area cintata	Panchine	☒
Sufficiente	☐	Giochi bimbi	☐
		Att. spor. informali	☐
		Fontanelle	☐
		Manufatti artistici	☐
		Illuminazione	☒
		Aree per i cani	☐
		Padiglioni o tettoie	☒
		Edifici	☐


Vincoli

Tipo di vegetazione e pavimentazioni

A prato con alberature e pavimentazione in autobloccanti

NOTE

Sedute in calcestruzzo



Tipologia	Parchi pubblici	n°	50
Indirizzo	Via Gaetano Casati		
Fg.	11	Map.	437-481
Superficie complessiva del lotto mq.	12.399,83	Quartiere	
Superficie coperta mq.		Sud	


Stato di manutenzione	Area cintata	Panchine	☒
Ottimo	☒	Giochi bimbi	☒
		Att. spor. informali	☐
		Fontanelle	☒
		Manufatti artistici	☐
		Illuminazione	☒
		Aree per i cani	☐
		Padiglioni o tettoie	☐
		Edifici	☐

Vincoli

Tipo di vegetazione e pavimentazioni

Aree circolari pavimentate in autobloccante. A prato con alberature ad alto fusto

NOTE




Tipologia	Parchi pubblici	n°	51
Indirizzo	Via Bruggallo		
Fg.	21	Map.	682-691-692-915
Superficie complessiva del lotto mq.	4.056,5	Quartiere	
Superficie coperta mq.		Sud	

Stato di manutenzione	Area cintata	Panchine	☒
Sufficiente	☒	Giochi bimbi	☒
Vincoli		Att. spor. informali	☐
Fascia 200 metri pozzi		Fontanelle	☐
		Manufatti artistici	☐
		Illuminazione	☒
		Aree per i cani	☐
		Padiglioni o tettoie	☐
		Edifici	☐

Tipo di vegetazione e pavimentazioni

NOTE




Tipologia	Aree verdi	n°	52
Indirizzo	Via Bruggallo		
Fg.	21	Map.	684-685
Superficie complessiva del lotto mq.	796,16	Quartiere	
Superficie coperta mq.		Sud	

Stato di manutenzione	Area cintata	Panchine	☒
Sufficiente	☐	Giochi bimbi	☐
Vincoli		Att. spor. informali	☐
		Fontanelle	☐
		Manufatti artistici	☐
		Illuminazione	☐
		Aree per i cani	☐
		Padiglioni o tettoie	☐
		Edifici	☐

Tipo di vegetazione e pavimentazioni

NOTE




Tipologia	Parchi pubblici	n°	53
Indirizzo	Via Francesco Melzi		
Fg.	20	Map.	351-352-353-503
Superficie complessiva del lotto mq.	3.591,45	Quartiere	
Superficie coperta mq.		Sud	

Stato di manutenzione	Area cintata	Panchine	☒
Sufficiente	☒	Giochi bimbi	☐
Vincoli		Att. spor. informali	☐
		Fontanelle	☐
		Manufatti artistici	☐
		Illuminazione	☒
		Aree per i cani	☐
		Padiglioni o tettoie	☐
		Edifici	☐

Tipo di vegetazione e pavimentazioni

A prato con alberature

NOTE




Tipologia	Parchi pubblici	n°	54
Indirizzo	Via Macedonio Melloni		
Fg.	20	Map.	560
Superficie complessiva del lotto mq.	2.812,77	Quartiere	
Superficie coperta mq.		Sud	

Stato di manutenzione	Area cintata	Panchine	☒
Medio	☐	Giochi bimbi	☒
Vincoli		Att. spor. informali	☐
		Fontanelle	☐
		Manufatti artistici	☐
		Illuminazione	☒
		Aree per i cani	☐
		Padiglioni o tettoie	☐
		Edifici	☐

Tipo di vegetazione e pavimentazioni

A prato con alberature, area giochi bimbi e percorso pedonale pavimentato con sedute

NOTE



Tipologia n° **55**

Indirizzo

Fg. Map.


Superficie complessiva del lotto mq. Quartiere

Superficie coperta mq.

Stato di manutenzione	Area cintata	Panchine	☒
Medio	☐	Giochi bimbi	☐
Vincoli		Att. spor. informali	☐
		Fontanelle	☐
		Manufatti artistici	☐
		Illuminazione	☐
		Aree per i cani	☐
		Padiglioni o tettoie	☐
		Edifici	☐

Tipo di vegetazione e pavimentazioni

NOTE



Tipologia n° **56**

Indirizzo

Fg. Map.


Superficie complessiva del lotto mq. Quartiere

Superficie coperta mq.

Stato di manutenzione	Area cintata	Panchine	☒
Ottimo	☒	Giochi bimbi	☒
Vincoli		Att. spor. informali	☐
		Fontanelle	☒
		Manufatti artistici	☐
		Illuminazione	☒
		Aree per i cani	☐
		Padiglioni o tettoie	☐
		Edifici	☐

Tipo di vegetazione e pavimentazioni

NOTE




Tipologia	Parchi pubblici	n°	57
Indirizzo	Via Francesco Melzi		
Fg.	21	Map.	711
Superficie complessiva del lotto mq.	1.497,29	Quartiere	
Superficie coperta mq.		Sud	

Stato di manutenzione	Area cintata	Panchine	☒
Medio	☐	Giochi bimbi	☒
Vincoli		Att. spor. informali	☐
		Fontanelle	☐
		Manufatti artistici	☐
		Illuminazione	☐
		Aree per i cani	☐
		Padiglioni o tettoie	☐
		Edifici	☐

Tipo di vegetazione e pavimentazioni

A prato con alberature di vario tipo, area giochi bimbi e passaggio pedonale pavimentato con uno spiazzo rotondo centrale dove sono posizionate le sedute

NOTE



Tipologia	Parchi pubblici	n°	58
Indirizzo	Via Carlo Maronati		
Fg.	21	Map.	452
Superficie complessiva del lotto mq.	3.150,49	Quartiere	
Superficie coperta mq.		Sud	

Stato di manutenzione	Area cintata	Panchine	☒
Medio	☐	Giochi bimbi	☐
Vincoli		Att. spor. informali	☐
		Fontanelle	☐
		Manufatti artistici	☐
		Illuminazione	☒
		Aree per i cani	☐
		Padiglioni o tettoie	☐
		Edifici	☐

Tipo di vegetazione e pavimentazioni

Aree a prato con alberature e passaggio pedonale pavimentato in cemento

NOTE



Tipologia n° **59**

Indirizzo

Fg. Map.

Superficie complessiva del lotto mq. Quartiere

Superficie coperta mq.

Stato di manutenzione Area cintata ☐

Vincoli

Panchine ☐

Giochi bimbi ☐

Att. spor. informali ☐

Fontanelle ☐

Manufatti artistici ☐

Illuminazione ☐


Aree per i cani ☐

Padiglioni o tettoie ☐

Edifici ☐

Tipo di vegetazione e pavimentazioni

NOTE



Tipologia n° **60**

Indirizzo

Fg. Map.

Superficie complessiva del lotto mq. Quartiere

Superficie coperta mq.

Stato di manutenzione Area cintata ☐

Vincoli

Panchine ☒

Giochi bimbi ☐

Att. spor. informali ☐

Fontanelle ☐

Manufatti artistici ☐

Illuminazione ☐


Aree per i cani ☐

Padiglioni o tettoie ☐

Edifici ☐

Tipo di vegetazione e pavimentazioni

NOTE



Tipologia

Aree libere

n°

61

Indirizzo

Via Crivelli

Fg.

21

Map.

661-776

Superficie complessiva del lotto mq.

11.708

Quartiere

Superficie coperta mq.

Centro

Stato di manutenzione

Sufficiente

Area cintata

☒

Vincoli

Fascia 200 metri pozzi

Panchine

☐

Giochi bimbi

☐

Att. spor. informali

☐

Fontanelle

☐

Manufatti artistici

☐

Illuminazione

☐

Aree per i cani

☐

Padiglioni o tettoie

☐


Edifici

☐


Tipo di vegetazione e pavimentazioni

A prato

NOTE



Attrezzature	Caserma	n°	01
Corpo dei Carabinieri			
Indirizzo Via Novara,101			
Fg.	9	Map.	43
Proprietà	Pubblica	Quartiere	Centro
Sup. lotto mq.	2454	Anno costruzione	
Sup. coperta mq.	700	Ultima ristruttur.	
Sup. scoperta mq.	1754	Stato di manutenz.	
Slp mq.	1551.75	Cert. di agibilità	23/05/2007
n° piani f.t.	2	Cert. Prev. Incendi	
Parch. interni	SI	Adeguam. sismico	
		Edificio con più di 70 anni	
Piano dei tempi e degli orari			



Vincoli	Fascia di rispetto ferroviaria lato nord.
Desc. spazi aperti	Area villino destinate a prato. Aree centro di comando, pavimentate per deposito automezzi.
Altre note	

Certificati

Collaudo opera pubblica	
Collaudo statico	
Autorizzazione ASL	

Dichiarazioni impianti

Impianto elettrico	
Impianto termico	
Impianto idrico sanitario	
Impianto di messa a terra	
Impianto telecomunicazioni	
Protezioni fulmini	
Denuncia centrale termica	

Dotazioni

Tipologie impianto termico	
Montascale	
Ascensore	
Sistema anti incendio	

Verifiche

Impianto di messa a terra.	
Impianti elevatori	

Stato di conservazione del corpo di fabbrica principale**Opere edilizie****Strutture portanti verticali e murature**

--

Coperture

--

Intonaci e rivestimenti interni ed esterni

--

Controsoffitto

--

Pavimentazioni interne ed esterne

--

Serramenti interni ed esterni

--

Opere da lattoniere

--

Impianti

Impianto di riscaldamento	
Impianto di ventilazione	
Impianto elettrico sotto traccia principale	
Impianto idrico sanitario	
Infrastrutture di rete (Cablaggio)	
Ulteriori informazioni	

Tipologia

Caserma


Denominazione

Corpo dei Carabinieri


n°

01


Planimetrie



PIANTA PIANO CANTINA



PIANTA PIANO RIALZATO




PIANTA PRIMO PIANO

Per motivi di pubblica sicurezza non può essere riportata la partizione nterna dell'edificio

Note

Attrezzature	Caserma	n°	02
Protezione Civile			
Indirizzo Via Giacomo Leopardi 1			
Fg.	9	Map.	333-334-408
Proprietà Pubblica Quartiere Centro			
Sup. lotto mq.	548	Anno costruzione	
Sup. coperta mq.	295	Ultima ristruttur.	
Sup. scoperta mq.	253	Stato di manutenz.	
Slp mq.	295	Cert. di agibilità	
n° piani f.t.	1	Cert. Prev. Incendi	
Parch. interni	SI	Adegua. sismico	
		Edificio con più di 70 anni	
Piano dei tempi e degli orari			

Vincoli	Fascia 200 metri Pozzi.
Desc. spazi aperti	Aree pavimentate
Altre note	

**Certificati**

Collaudo opera pubblica	
Collaudo statico	
Autorizzazione ASL	

Dichiarazioni impianti

Impianto elettrico	
Impianto termico	
Impianto idrico sanitario	
Impianto di messa a terra	
Impianto telecomunicazioni	
Protezioni fulmini	
Denuncia centrale termica	

Dotazioni

Tipologie impianto termico	
Montascale	
Ascensore	
Sistema anti incendio	

Verifiche

Impianto di messa a terra.	
Impianti elevatori	

Stato di conservazione del corpo di fabbrica principale**Opere edilizie****Strutture portanti verticali e murature**

--

Coperture

--

Intonaci e rivestimenti interni ed esterni

--

Controsoffitto

--

Pavimentazioni interne ed esterne

--

Serramenti interni ed esterni

--


Opere da lattoniere

--

Impianti

Impianto di riscaldamento	
Impianto di ventilazione	
Impianto elettrico sotto traccia principale	
Impianto idrico sanitario	
Infrastrutture di rete (Cablaggio)	
Ulteriori informazioni	

Attrezzature	Caserma	n°	03
Corpo della Guardia di Finanza			
Indirizzo Via Milano 9			
Fg.	6	Map.	370-374
Proprietà Pubblica Quartiere Centro			
Sup. lotto mq.	1670	Anno costruzione	
Sup. coperta mq.	630	Ultima ristruttur.	
Sup. scoperta mq.	1040	Stato di manutenz.	
Slp mq.	1256	Cert. di agibilità	
n° piani f.t.	2	Cert. Prev. Incendi	
Parch. interni	SI	Adegua. sismico	
		Edificio con più di 70 anni	
Piano dei tempi e degli orari			



Vincoli	
Desc. spazi aperti	Aree pavimentate per deposito automezzi
Altre note	

Certificati

Collaudo opera pubblica	
Collaudo statico	
Autorizzazione ASL	

Dichiarazioni impianti

Impianto elettrico	
Impianto termico	
Impianto idrico sanitario	
Impianto di messa a terra	
Impianto telecomunicazioni	
Protezioni fulmini	
Denuncia centrale termica	

Dotazioni

Tipologie impianto termico	
Montascale	
Ascensore	
Sistema anti incendio	

Verifiche

Impianto di messa a terra.	
Impianti elevatori	

Stato di conservazione del corpo di fabbrica principale

Opere edilizie

Strutture portanti verticali e murature	
Coperture	
Intonaci e rivestimenti interni ed esterni	
Controsoffitto	
Pavimentazioni interne ed esterne	
Serramenti interni ed esterni	
Opere da lattoniere	
Impianti	
Impianto di riscaldamento	
Impianto di ventilazione	
Impianto elettrico sotto traccia principale	
Impianto idrico sanitario	
Infrastrutture di rete (Cablaggio)	
Ulteriori informazioni	

Tipologia


Caserma

Denominazione


Corpo della Guardia di Finanza

Planimetrie


PIANO - PRIMO




PIANO - SOTTOTETTO



PIANO - TERRA



PIANO - SECONDO



Per motivi di pubblica sicurezza non può essere riportata la partizione nterna dell'edificio

Note

Attrezzature n°

Corpo dei Vigili del Fuoco

Indirizzo

Fg. Map.

Proprietà Quartiere

Sup. lotto mq.

Sup. coperta mq.

Sup. scoperta mq.

Slp mq.

n° piani f.t.

Parch. interni

Anno costruzione

Ultima ristruttur.

Stato di manutenz.


Cert. di agibilità

Cert. Prev. Incendi

Adegua. sismico

Edificio con più di 70 anni

Piano dei tempi e degli orari



Vincoli

Desc. spazi aperti

Altre note

Certificati

Collaudo opera pubblica

Collaudo statico

Autorizzazione ASL

Dichiarazioni impianti

Impianto elettrico

Impianto termico

Impianto idrico sanitario

Impianto di messa a terra

Impianto telecomunicazioni

Protezioni fulmini

Denuncia centrale termica

Dotazioni

Tipologie impianto termico

Montascale

Ascensore

Sistema anti incendio

Verifiche

Impianto di messa a terra.

Impianti elevatori

Stato di conservazione del corpo di fabbrica principale

Opere edilizie

Strutture portanti verticali e murature

Coperture

Intonaci e rivestimenti interni ed esterni

Controsoffitto

Pavimentazioni interne ed esterne

Serramenti interni ed esterni

Opere da lattoniere

Impianti

Impianto di riscaldamento

Impianto di ventilazione


Impianto elettrico sotto traccia principale

Impianto idrico sanitario

Infrastrutture di rete (Cablaggio)

Ulteriori informazioni

Attrezzature	Caserma	n°	05
Polizia Stradale			
Indirizzo via Milano 91			
Fg. 2 Map. 184			
Proprietà Pubblica Quartiere Sud			
Sup. lotto mq.	1777	Anno costruzione	
Sup. coperta mq.	481	Ultima ristruttur.	
Sup. scoperta mq.	1296	Stato di manutenz.	
Slp mq.	215	Cert. di agibilità	07/09/2005
n° piani f.t.	2	Cert. Prev. Incendi	
Parch. interni	SI	Adegua. sismico	
		Edificio con più di 70 anni	
Piano dei tempi e degli orari			



Vincoli	
Desc. spazi aperti	Aree pavimentate per deposito automezzi
Altre note	

Certificati

Collaudo opera pubblica	
Collaudo statico	
Autorizzazione ASL	

Dichiarazioni impianti

Impianto elettrico	
Impianto termico	
Impianto idrico sanitario	
Impianto di messa a terra	
Impianto telecomunicazioni	
Protezioni fulmini	
Denuncia centrale termica	

Dotazioni

Tipologie impianto termico	
Montascale	
Ascensore	
Sistema anti incendio	

Verifiche

Impianto di messa a terra.	
Impianti elevatori	

Stato di conservazione del corpo di fabbrica principale

Opere edilizie

Strutture portanti verticali e murature	
Coperture	
Intonaci e rivestimenti interni ed esterni	
Controsoffitto	
Pavimentazioni interne ed esterne	
Serramenti interni ed esterni	
Opere da lattoniere	
Impianti	
Impianto di riscaldamento	
Impianto di ventilazione	
Impianto elettrico sotto traccia principale	
Impianto idrico sanitario	
Infrastrutture di rete (Cablaggio)	
Ulteriori informazioni	


Tipologia

Caserma


Denominazione

Polizia Stradale


Planimetrie



PIANTA INTERRATO



PIANTA PIANO TERRENO




PIANTA PIANO PRIMO

Per motivi di pubblica sicurezza non può essere riportata la partizione nterna dell'edificio

Note

Attrezzature	Edificio polifunzionale	n°	06
Distretto veterinario ASL - Corpo musicale S. Cecilia			
Indirizzo Via Valle 9			
Fg.	18	Map.	213
Proprietà Privata Quartiere Ponte Vecchio			
Sup. lotto mq.	2000	Anno costruzione	
Sup. coperta mq.	816	Ultima ristruttur.	
Sup. scoperta mq.	1184	Stato di manutenz.	
Slp mq.	1180	Cert. di agibilità	
n° piani f.t.	2	Cert. Prev. Incendi	
Parch. interni	SI	Adegua. sismico	
		Edificio con più di 70 anni	
Piano dei tempi e degli orari			



Vincoli	150 metri dal Naviglio Grande 100 metri PTR A
Desc. spazi aperti	Aree pavimentate per deposito automezzi
Altre note	

Certificati

Collaudo opera pubblica	
Collaudo statico	
Autorizzazione ASL	

Dichiarazioni impianti

Impianto elettrico	
Impianto termico	
Impianto idrico sanitario	
Impianto di messa a terra	
Impianto telecomunicazioni	
Protezioni fulmini	
Denuncia centrale termica	

Dotazioni

Tipologie impianto termico	
Montascale	
Ascensore	
Sistema anti incendio	

Verifiche


Impianto di messa a terra.	
Impianti elevatori	

Stato di conservazione del corpo di fabbrica principale

Opere edilizie

Strutture portanti verticali e murature	
Coperture	
Intonaci e rivestimenti interni ed esterni	
Controsoffitto	
Pavimentazioni interne ed esterne	
Serramenti interni ed esterni	
Opere da lattoniere	
Impianti	
Impianto di riscaldamento	
Impianto di ventilazione	
Impianto elettrico sotto traccia principale	
Impianto idrico sanitario	
Infrastrutture di rete (Cablaggio)	
Ulteriori informazioni	

Attrezzature	Villa Castiglioni - pertinenze	n°	07
Sede Parco della Valle del Ticino			
Indirizzo Via Isonzo			
Fg.	18	Map.	88-89-90-93-94-59
Proprietà Pubblica Quartiere Ponte Vecchio			
Sup. lotto mq.	6058	Anno costruzione	1900
Sup. coperta mq.	1042	Ultima ristruttur.	
Sup. scoperta mq.	5016	Stato di manutenz.	
Slp mq.	4325	Cert. di agibilità	
n° piani f.t.	2/3	Cert. Prev. Incendi	
Parch. interni	SI	Adegua. sismico	
		Edificio con più di 70 anni	
Piano dei tempi e degli orari			



Vincoli	150 metri dal Naviglio Grande 100 metri PTR
Desc. spazi aperti	Corte interna pavimentata. Giardino alberato lato Ovest.
Altre note	

Certificati

Collaudo opera pubblica	
Collaudo statico	
Autorizzazione ASL	

Dichiarazioni impianti

Impianto elettrico	
Impianto termico	
Impianto idrico sanitario	
Impianto di messa a terra	
Impianto telecomunicazioni	
Protezioni fulmini	
Denuncia centrale termica	

Dotazioni

Tipologie impianto termico	
Montascale	
Ascensore	
Sistema anti incendio	

Verifiche

Impianto di messa a terra.	
Impianti elevatori	

Stato di conservazione del corpo di fabbrica principale**Opere edilizie****Strutture portanti verticali e murature**

--

Coperture

--

Intonaci e rivestimenti interni ed esterni

--

Controsoffitto

--

Pavimentazioni interne ed esterne

--

Serramenti interni ed esterni

--

Opere da lattoniere


--

Impianti

Impianto di riscaldamento	
Impianto di ventilazione	
Impianto elettrico sotto traccia principale	
Impianto idrico sanitario	
Infrastrutture di rete (Cablaggio)	
Ulteriori informazioni	

Attrezzature	Edificio polifunzionale	n°	08
Ufficio postale, Farmacia			
Indirizzo Via Isonzo, 102			
Fg.	14	Map.	676
Proprietà	Pubblica	Quartiere	Ponte Vecchio
Sup. lotto mq.	1017,29	Anno costruzione	
Sup. coperta mq.	346	Ultima ristruttur.	
Sup. scoperta mq.	671,29	Stato di manutenz.	
Slp mq.	906	Cert. di agibilità	
n° piani f.t.	1/2	Cert. Prev. Incendi	
Parch. interni	NO	Adegua. sismico	
		Edificio con più di 70 anni	
Piano dei tempi e degli orari			

Vincoli	Reticolo idrico minore
Desc. spazi aperti	
Altre note	

**Certificati**

Collaudo opera pubblica	
Collaudo statico	
Autorizzazione ASL	

Dichiarazioni impianti

Impianto elettrico	
Impianto termico	
Impianto idrico sanitario	
Impianto di messa a terra	
Impianto telecomunicazioni	
Protezioni fulmini	
Denuncia centrale termica	

Dotazioni

Tipologie impianto termico	
Montascale	
Ascensore	
Sistema anti incendio	

Verifiche

Impianto di messa a terra.	
Impianti elevatori	

Stato di conservazione del corpo di fabbrica principale**Opere edilizie****Strutture portanti verticali e murature**

--

Coperture

--

Intonaci e rivestimenti interni ed esterni

--

Controsoffitto

--

Pavimentazioni interne ed esterne

--

Serramenti interni ed esterni

--

Opere da lattoniere

--

Impianti

Impianto di riscaldamento	
Impianto di ventilazione	
Impianto elettrico sotto traccia principale	
Impianto idrico sanitario	
Infrastrutture di rete (Cablaggio)	
Ulteriori informazioni	

Tipologia

Edificio polifunzionale

Denominazione

Ufficio postale, Farmacia

Planimetrie



Note

Attrezzature

Caserma

n°

09

Comando Polizia Locale

Indirizzo

via Crivelli,45

Fg.

21

Map.

909

Proprietà

Pubblica

Quartiere

Centro

Sup. lotto mq.

2879,29

Anno costruzione

Sup. coperta mq.

823,32

Ultima ristruttur.

Sup. scoperta mq.

2055,97

Stato di manutenz.

Slp mq.

461,74

Cert. di agibilità

n° piani f.t.

1/2

Cert. Prev. Incendi



Parch. interni

SI

Adegua. sismico

Edificio con più di 70 anni

Piano dei tempi e degli orari



Vincoli

Fascia 200 metri Pozzi

Desc. spazi aperti

Aree pavimentate con tettoio per deposito automezzi.

Altre note

Certificati

Collaudo opera pubblica

Collaudo statico

Autorizzazione ASL

Dichiarazioni impianti

Impianto elettrico

Impianto termico

Impianto idrico sanitario

Impianto di messa a terra

Impianto telecomunicazioni

Protezioni fulmini

Denuncia centrale termica

Dotazioni

Tipologie impianto termico

Montascale

Ascensore

Sistema anti incendio

Verifiche

Impianto di messa a terra.

Impianti elevatori

Stato di conservazione del corpo di fabbrica principale

Opere edilizie

Strutture portanti verticali e murature

Coperture

Intonaci e rivestimenti interni ed esterni

Controsoffitto

Pavimentazioni interne ed esterne

Serramenti interni ed esterni

Opere da lattoniere

Impianti

Impianto di riscaldamento

Impianto di ventilazione

Impianto elettrico sotto traccia principale

Impianto idrico sanitario

Infrastrutture di rete (Cablaggio)

Ulteriori informazioni

Tipologia

Caserma


Denominazione

Comando Polizia Locale


n°

09

Planimetrie



PIANTA PIANO TERRENO




PIANTA PIANO PRIMO

Per motivi di pubblica sicurezza non può essere riportata la partizione interna dell'edificio

Note

Attrezzature	Sede	n°	10
Azienda Speciale Multiservizi			
Indirizzo Via Crivelli			
Fg.	20/1	Map.	112/907-908
Proprietà	Privata	Quartiere	Centro
Sup. lotto mq.	5564,65	Anno costruzione	
Sup. coperta mq.	1938,16	Ultima ristruttur.	
Sup. scoperta mq.	3626,49	Stato di manutenz.	
Slp mq.	1090,28	Cert. di agibilità	
n° piani f.t.	1/2	Cert. Prev. Incendi	
Parch. interni	SI	Adegua. sismico	
		Edificio con più di 70 anni	
Piano dei tempi e degli orari			



Vincoli	Fascia 200 metri Pozzi
Desc. spazi aperti	Aree pavimentate transito automezzi.
Altre note	

Certificati

Collaudo opera pubblica	
Collaudo statico	
Autorizzazione ASL	

Dichiarazioni impianti

Impianto elettrico	
Impianto termico	
Impianto idrico sanitario	
Impianto di messa a terra	
Impianto telecomunicazioni	
Protezioni fulmini	
Denuncia centrale termica	

Dotazioni

Tipologie impianto termico	
Montascale	
Ascensore	
Sistema anti incendio	

Verifiche

Impianto di messa a terra.	
Impianti elevatori	

Stato di conservazione del corpo di fabbrica principale**Opere edilizie****Strutture portanti verticali e murature**

--

Coperture

--

Intonaci e rivestimenti interni ed esterni

--

Controsoffitto

--

Pavimentazioni interne ed esterne

--

Serramenti interni ed esterni

--


Opere da lattoniere

--

Impianti

Impianto di riscaldamento	
Impianto di ventilazione	
Impianto elettrico sotto traccia principale	
Impianto idrico sanitario	
Infrastrutture di rete (Cablaggio)	
Ulteriori informazioni	

Attrezzature	Sede associazione	n°	11			
ASS Bersaglieri						
Indirizzo				Viale Matteotti		
Fg.	15	Map.	1			
Proprietà				Pubblica	Quartiere	Centro
Sup. lotto mq.	4625,82	Anno costruzione				
Sup. coperta mq.	219,68	Ultima ristruttur.				
Sup. scoperta mq.	4406,14	Stato di manutenz.				
Slp mq.	219,68	Cert. di agibilità				
n° piani f.t.	1	Cert. Prev. Incendi				
Parch. interni	SI	Adegua. sismico				
		Edificio con più di 70 anni				
Piano dei tempi e degli orari						




Vincoli	Area di rispetto comiteriale
Desc. spazi aperti	Grande area a giardino con alberature ad alto fusto.
Altre note	

Certificati	
Collaudo opera pubblica	
Collaudo statico	
Autorizzazione ASL	
Dichiarazioni impianti	
Impianto elettrico	
Impianto termico	
Impianto idrico sanitario	
Impianto di messa a terra	
Impianto telecomunicazioni	
Protezioni fulmini	
Denuncia centrale termica	
Dotazioni	
Tipologie impianto termico	
Montascale	
Ascensore	
Sistema anti incendio	
Verifiche	
Impianto di messa a terra.	
Impianti elevatori	

Stato di conservazione del corpo di fabbrica principale

Opere edilizie	
Strutture portanti verticali e murature	
Coperture	
Intonaci e rivestimenti interni ed esterni	
Controsoffitto	
Pavimentazioni interne ed esterne	
Serramenti interni ed esterni	
Opere da lattoniere	
Impianti	
Impianto di riscaldamento	
Impianto di ventilazione	
Impianto elettrico sotto traccia principale	
Impianto idrico sanitario	
Infrastrutture di rete (Cablaggio)	
Ulteriori informazioni	

Attrezzature	Sede	n°	12
Croce Bianca			
Indirizzo Via Trieste, 62			
Fg.	7	Map.	673
Proprietà Pubblica Quartiere Sud			
Sup. lotto mq.	2541,53	Anno costruzione	
Sup. coperta mq.	1070,01	Ultima ristruttur.	
Sup. scoperta mq.	1471,52	Stato di manutenz.	
Slp mq.	1070,01	Cert. di agibilità	
n° piani f.t.	1	Cert. Prev. Incendi	
Parch. interni	SI	Adegua. sismico	
		Edificio con più di 70 anni	
Piano dei tempi e degli orari			



Vincoli	Fascia 200 metri Pozzi
Desc. spazi aperti	A prato con alberature
Altre note	

Certificati

Collaudo opera pubblica	
Collaudo statico	
Autorizzazione ASL	

Dichiarazioni impianti

Impianto elettrico	
Impianto termico	
Impianto idrico sanitario	
Impianto di messa a terra	
Impianto telecomunicazioni	
Protezioni fulmini	
Denuncia centrale termica	

Dotazioni

Tipologie impianto termico	
Montascale	
Ascensore	
Sistema anti incendio	

Verifiche

Impianto di messa a terra.	
Impianti elevatori	

Stato di conservazione del corpo di fabbrica principale

Opere edilizie

Strutture portanti verticali e murature	
---	----------------------

Coperture	
-----------	----------------------

Intonaci e rivestimenti interni ed esterni	
--	----------------------

Controsoffitto	
----------------	----------------------


Pavimentazioni interne ed esterne	
-----------------------------------	----------------------

Serramenti interni ed esterni	
-------------------------------	----------------------

Opere da lattoniere	
---------------------	----------------------

Impianti	
Impianto di riscaldamento	
Impianto di ventilazione	
Impianto elettrico sotto traccia principale	
Impianto idrico sanitario	
Infrastrutture di rete (Cablaggio)	
Ulteriori informazioni	

Attrezzature	Edificio polifunzionale	n°	13
Associazione Intervento Contro i Tumori			
Indirizzo Via Trieste			
Fg.	8	Map.	417
Proprietà Pubblica Quartiere Sud			
Sup. lotto mq.	597,34	Anno costruzione	
Sup. coperta mq.	152,00	Ultima ristruttur.	
Sup. scoperta mq.	445,34	Stato di manutenz.	
Slp mq.	152,00	Cert. di agibilità	
n° piani f.t.	1	Cert. Prev. Incendi	
Parch. interni	NO	Adegua. sismico	
		Edificio con più di 70 anni	
Piano dei tempi e degli orari			



Vincoli	
Desc. spazi aperti	Area pavimentata
Altre note	

Certificati

Collaudo opera pubblica	
Collaudo statico	
Autorizzazione ASL	

Dichiarazioni impianti

Impianto elettrico	
Impianto termico	
Impianto idrico sanitario	
Impianto di messa a terra	
Impianto telecomunicazioni	
Protezioni fulmini	
Denuncia centrale termica	

Dotazioni

Tipologie impianto termico	
Montascale	
Ascensore	
Sistema anti incendio	

Verifiche

Impianto di messa a terra.	
Impianti elevatori	

Stato di conservazione del corpo di fabbrica principale**Opere edilizie****Strutture portanti verticali e murature**

--

Coperture

--

Intonaci e rivestimenti interni ed esterni

--

Controsoffitto

--

Pavimentazioni interne ed esterne

--

Serramenti interni ed esterni

--


Opere da lattoniere

--

Impianti

Impianto di riscaldamento	
Impianto di ventilazione	
Impianto elettrico sotto traccia principale	
Impianto idrico sanitario	
Infrastrutture di rete (Cablaggio)	
Ulteriori informazioni	

Attrezzature	Sede	n°	14
Asl Distretto 6 - C.D.D. (Centro Diurno Disabili)			
Indirizzo Via dei Mille			
Fg.	8	Map.	46-160
Proprietà	Privata	Quartiere	Sud
Sup. lotto mq.	9052,54	Anno costruzione	
Sup. coperta mq.	1771,94	Ultima ristruttur.	
Sup. scoperta mq.	7280,6	Stato di manutenz.	
Slp mq.	1771,94	Cert. di agibilità	
n° piani f.t.	1	Cert. Prev. Incendi	
Parch. interni	SI	Adegua. sismico	
		Edificio con più di 70 anni	
Piano dei tempi e degli orari			



Vincoli	
Desc. spazi aperti	Area cementata per permettere il passaggio delle auto e aree a verde con alberi ad alto fusto
Altre note	

Certificati

Collaudo opera pubblica	
Collaudo statico	
Autorizzazione ASL	

Dichiarazioni impianti

Impianto elettrico	
Impianto termico	
Impianto idrico sanitario	
Impianto di messa a terra	
Impianto telecomunicazioni	
Protezioni fulmini	
Denuncia centrale termica	

Dotazioni

Tipologie impianto termico	
Montascale	
Ascensore	
Sistema anti incendio	

Verifiche

Impianto di messa a terra.	
Impianti elevatori	

Stato di conservazione del corpo di fabbrica principale**Opere edilizie****Strutture portanti verticali e murature**

--

Coperture

--

Intonaci e rivestimenti interni ed esterni

--

Controsoffitto

--

Pavimentazioni interne ed esterne

--

Serramenti interni ed esterni

--


Opere da lattoniere

--

Impianti

Impianto di riscaldamento	
Impianto di ventilazione	
Impianto elettrico sotto traccia principale	
Impianto idrico sanitario	
Infrastrutture di rete (Cablaggio)	
Ulteriori informazioni	

Attrezzature	Sede	n°	15
Associazione Nazionale Alpini			
Indirizzo Via Milano, 274			
Fg.	8	Map.	462
Proprietà Pubblica Quartiere Sud			
Sup. lotto mq.	1653,38	Anno costruzione	
Sup. coperta mq.	246,24	Ultima ristruttur.	
Sup. scoperta mq.	1407,14	Stato di manutenz.	
Slp mq.	246,24	Cert. di agibilità	
n° piani f.t.	1	Cert. Prev. Incendi	
Parch. interni	NO	Adegua. sismico	
		Edificio con più di 70 anni	
Piano dei tempi e degli orari			



Vincoli	
Desc. spazi aperti	Area a giardino con alberature ad alto fusto e sentieri in cemento.
Altre note	

Certificati

Collaudo opera pubblica	
Collaudo statico	
Autorizzazione ASL	

Dichiarazioni impianti

Impianto elettrico	
Impianto termico	
Impianto idrico sanitario	
Impianto di messa a terra	
Impianto telecomunicazioni	
Protezioni fulmini	
Denuncia centrale termica	

Dotazioni

Tipologie impianto termico	
Montascale	
Ascensore	
Sistema anti incendio	

Verifiche

Impianto di messa a terra.	
Impianti elevatori	

Stato di conservazione del corpo di fabbrica principale**Opere edilizie****Strutture portanti verticali e murature**

--

Coperture

--

Intonaci e rivestimenti interni ed esterni

--

Controsoffitto

--

Pavimentazioni interne ed esterne

--

Serramenti interni ed esterni

--


Opere da lattoniere

--

Impianti

Impianto di riscaldamento	
Impianto di ventilazione	
Impianto elettrico sotto traccia principale	
Impianto idrico sanitario	
Infrastrutture di rete (Cablaggio)	
Ulteriori informazioni	

Attrezzature	Sede	n°	16
Comune			
Indirizzo			
Piazza C. Formenti, 1			
Fg.	5	Map.	947
Proprietà			
Pubblica Quartiere Centro			
Sup. lotto mq.	3673,43	Anno costruzione	
Sup. coperta mq.	1675,51	Ultima ristruttur.	
Sup. scoperta mq.	1997,92	Stato di manutenz.	
Slp mq.	1785,66	Cert. di agibilità	SI
n° piani f.t.	1/2	Cert. Prev. Incendi	
Parch. interni		Adeguam. sismico	
		Edificio con più di 70 anni	SI
Piano dei tempi e degli orari			



Vincoli	
Desc. spazi aperti	
Altre note	Il corpo edilizio con più di 70 anni è l'edificio storico con affaccio su Piazza Formenti

Certificati

Collaudo opera pubblica	
Collaudo statico	
Autorizzazione ASL	

Dichiarazioni impianti

Impianto elettrico	26/05/2009
Impianto termico	
Impianto idrico sanitario	
Impianto di messa a terra	27/09/2000
Impianto telecomunicazioni	
Protezioni fulmini	
Denuncia centrale termica	

Dotazioni

Tipologie impianto termico	Centrale termica e cinque sottocentrali con Liceo Quasimodo, Casa Giacobbe, Teatro Lirico (consumi non separabili)
Montascale	
Ascensore	SI
Sistema anti incendio	Estintori, idranti a muro

Verifiche

Impianto di messa a terra.	18/12/2013
Impianti elevatori	

Stato di conservazione del corpo di fabbrica principale**Opere edilizie****Strutture portanti verticali e murature**

Porzione storica in murature portanti senza isolate con solette lignee, porzione nuova in pilastri e travi in cemento armato, solai con putrelle e latterizi.

Coperture

A falde, con coppi.

Intonaci e rivestimenti interni ed esterni

Non richiedono alcun intervento, parete esterna non isolata.

Controsoffitto

Non richiedono alcun intervento.

Pavimentazioni interne ed esterne

Non richiedono alcun intervento.

Serramenti interni ed esterni

Porzione storica con legno e vetro-camera singolo stratificato ed imposte lignee, porzione nuova in lega di alluminio con vetro-camera.

Opere da lattoniere

Non richiede alcun intervento.

Impianti

Impianto di riscaldamento	Manutenzione ordinaria
Impianto di ventilazione	Non richiede alcun intervento.
Impianto elettrico sotto traccia principale	Richiede intervento di manutenzione parziale.
Impianto idrico sanitario	Richiede intervento di manutenzione parziale.
Infrastrutture di rete (Cablaggio)	Locali cablati con rete.
Ulteriori informazioni	La configurazione planimetrica e la dislocazione degli uffici, evidenzia problemi di accessibilità da parte dell'utenza.


Tipologia

Sede

Denominazione


Comune

Planimetrie



Note

Attrezzature	Sede	n°	17
Avis			
Indirizzo	Piazza privata Vittorio Formentano		
Fg.	5	Map.	518parte-519-769-770
Proprietà	Pubblica	Quartiere	Centro
Sup. lotto mq.	2765,09	Anno costruzione	
Sup. coperta mq.	607,03	Ultima ristruttur.	
Sup. scoperta mq.	2158,06	Stato di manutenz.	
Slp mq.	1129,38	Cert. di agibilità	
n° piani f.t.	2	Cert. Prev. Incendi	
Parch. interni	SI	Adegua. sismico	
		Edificio con più di 70 anni	SI
Piano dei tempi e degli orari			



Vincoli	
Desc. spazi aperti	Piazzale pavimentato in porfido
Altre note	

Certificati

Collaudo opera pubblica	
Collaudo statico	
Autorizzazione ASL	

Dichiarazioni impianti

Impianto elettrico	
Impianto termico	
Impianto idrico sanitario	
Impianto di messa a terra	
Impianto telecomunicazioni	
Protezioni fulmini	
Denuncia centrale termica	

Dotazioni

Tipologie impianto termico	
Montascale	
Ascensore	
Sistema anti incendio	

Verifiche

Impianto di messa a terra.	
Impianti elevatori	

Stato di conservazione del corpo di fabbrica principale**Opere edilizie****Strutture portanti verticali e murature**

--

Coperture

--

Intonaci e rivestimenti interni ed esterni

--

Controsoffitto

--

Pavimentazioni interne ed esterne

--

Serramenti interni ed esterni

--


Opere da lattoniere

--

Impianti

Impianto di riscaldamento	
Impianto di ventilazione	
Impianto elettrico sotto traccia principale	
Impianto idrico sanitario	
Infrastrutture di rete (Cablaggio)	
Ulteriori informazioni	

Attrezzature	Sede	n°	18
Associazione Totem			
Indirizzo Via Novara, 2			
Fg.	4	Map.	114
Proprietà	Pubblica	Quartiere	Centro
Sup. lotto mq.	10834,52	Anno costruzione	
Sup. coperta mq.	221,46	Ultima ristruttur.	
Sup. scoperta mq.	10613,06	Stato di manutenz.	
Slp mq.	627	Cert. di agibilità	
n° piani f.t.	2/3	Cert. Prev. Incendi	
Parch. interni	NO	Adeguam. sismico	
		Edificio con più di 70 anni	SI
Piano dei tempi e degli orari			

**Certificati**

Collaudo opera pubblica	
Collaudo statico	
Autorizzazione ASL	

Dichiarazioni impianti

Impianto elettrico	
Impianto termico	
Impianto idrico sanitario	
Impianto di messa a terra	
Impianto telecomunicazioni	
Protezioni fulmini	
Denuncia centrale termica	

Dotazioni

Tipologie impianto termico	
Montascale	
Ascensore	
Sistema anti incendio	

Verifiche

Impianto di messa a terra.	
Impianti elevatori	

Stato di conservazione del corpo di fabbrica principale**Opere edilizie****Strutture portanti verticali e murature**

--

Coperture

--

Intonaci e rivestimenti interni ed esterni

--

Controsoffitto

--

Pavimentazioni interne ed esterne

--

Serramenti interni ed esterni

--


Opere da lattoniere

--

Impianti

Impianto di riscaldamento	
Impianto di ventilazione	
Impianto elettrico sotto traccia principale	
Impianto idrico sanitario	
Infrastrutture di rete (Cablaggio)	
Ulteriori informazioni	

Attrezzature	Sede	n°	19
Associazioni - Villa Colombo			
Indirizzo Viale Lombardia, 15			
Fg.	5	Map.	316
Proprietà	Pubblica	Quartiere	Nord
Sup. lotto mq.	1431,05	Anno costruzione	
Sup. coperta mq.	276,11	Ultima ristruttur.	
Sup. scoperta mq.	1154,94	Stato di manutenz.	
Slp mq.	568	Cert. di agibilità	
n° piani f.t.	2/3	Cert. Prev. Incendi	
Parch. interni	NO	Adegua. sismico	
		Edificio con più di 70 anni	SI
Piano dei tempi e degli orari			



Vincoli	
Desc. spazi aperti	Viale di accesso pavimentato con lastre di granito e carraio
Altre note	Piano seminterrato attrezzato

Certificati

Collaudo opera pubblica	
Collaudo statico	
Autorizzazione ASL	

Dichiarazioni impianti

Impianto elettrico	
Impianto termico	
Impianto idrico sanitario	
Impianto di messa a terra	
Impianto telecomunicazioni	
Protezioni fulmini	
Denuncia centrale termica	

Dotazioni

Tipologie impianto termico	
Montascale	
Ascensore	
Sistema anti incendio	

Verifiche

Impianto di messa a terra.	
Impianti elevatori	

Stato di conservazione del corpo di fabbrica principale**Opere edilizie****Strutture portanti verticali e murature**

--

Coperture

--

Intonaci e rivestimenti interni ed esterni

--

Controsoffitto

--

Pavimentazioni interne ed esterne

--

Serramenti interni ed esterni

--

Opere da lattoniere

--

Impianti

Impianto di riscaldamento	
Impianto di ventilazione	
Impianto elettrico sotto traccia principale	
Impianto idrico sanitario	
Infrastrutture di rete (Cablaggio)	
Ulteriori informazioni	

Tipologia

Sede

Denominazione

Associazioni - Villa Colombo

Planimetrie



Note


Tipologia

Sede

Denominazione

Associazioni - Villa Colombo

Planimetrie



Note

Attrezzature

Distaccamento uffici

n°

20

Asl Milano 1

Indirizzo

SP 128

Fg.

6

Map.

85

Proprietà

Privata

Quartiere

Nord

Sup. lotto mq.

1098,96

Anno costruzione

Sup. coperta mq.

151,95

Ultima ristruttur.

Sup. scoperta mq.

947,01

Stato di manutenz.

Slp mq.

303,90

Cert. di agibilità

n° piani f.t.

2

Cert. Prev. Incendi


Parch. interni

NO

Adegua. sismico

Edificio con più di 70 anni

Piano dei tempi e degli orari



Vincoli

Desc. spazi aperti

Vegetazione incolta con alberature

Altre note

Dismesso.
Proprietà ospedale ex uffici.

Certificati

Collaudo opera pubblica

Collaudo statico

Autorizzazione ASL

Dichiarazioni impianti

Impianto elettrico

Impianto termico

Impianto idrico sanitario

Impianto di messa a terra

Impianto telecomunicazioni

Protezioni fulmini

Denuncia centrale termica

Dotazioni

Tipologie impianto termico

Montascale

Ascensore

Sistema anti incendio

Verifiche

Impianto di messa a terra.

Impianti elevatori

Stato di conservazione del corpo di fabbrica principale

Opere edilizie

Strutture portanti verticali e murature

Coperture

Intonaci e rivestimenti interni ed esterni

Controsoffitto

Pavimentazioni interne ed esterne

Serramenti interni ed esterni

Opere da lattoniere

Impianti

Impianto di riscaldamento

Impianto di ventilazione


Impianto elettrico sotto traccia principale

Impianto idrico sanitario

Infrastrutture di rete (Cablaggio)

Ulteriori informazioni

Attrezzature	Sede	n°	21
Parco Ticino - Cascina La Fagiana			
Indirizzo Strada della Valle, 34			
Fg.	23/24	Map.	62/84-89-90
Proprietà Pubblica Quartiere Ponte Vecchio			
Sup. lotto mq.	5864,49	Anno costruzione	
Sup. coperta mq.	831,20	Ultima ristruttur.	
Sup. scoperta mq.	5033,29	Stato di manutenz.	
Slp mq.	851,75	Cert. di agibilità	
n° piani f.t.	1/2	Cert. Prev. Incendi	
Parch. interni	SI	Adegua. sismico	
		Edificio con più di 70 anni	SI
Piano dei tempi e degli orari			



Vincoli	
Desc. spazi aperti	A prato con sentieri pavimentati e in ghiaietta
Altre note	

Certificati

Collaudo opera pubblica	
Collaudo statico	
Autorizzazione ASL	

Dichiarazioni impianti

Impianto elettrico	
Impianto termico	
Impianto idrico sanitario	
Impianto di messa a terra	
Impianto telecomunicazioni	
Protezioni fulmini	
Denuncia centrale termica	

Dotazioni

Tipologie impianto termico	
Montascale	
Ascensore	
Sistema anti incendio	

Verifiche


Impianto di messa a terra.	
Impianti elevatori	

Stato di conservazione del corpo di fabbrica principale

Opere edilizie

Strutture portanti verticali e murature	
Coperture	
Intonaci e rivestimenti interni ed esterni	
Controsoffitto	
Pavimentazioni interne ed esterne	
Serramenti interni ed esterni	
Opere da lattoniere	
Impianti	
Impianto di riscaldamento	
Impianto di ventilazione	
Impianto elettrico sotto traccia principale	
Impianto idrico sanitario	
Infrastrutture di rete (Cablaggio)	
Ulteriori informazioni	

Attrezzature	Sede	n°	22
Ospedale G. Fornaroli			
Indirizzo Via Al Donatore di Sangue, 50			
Fg.	2	Map.	96
Proprietà	Pubblica	Quartiere	Centro
Sup. lotto mq.	84165,64	Anno costruzione	
Sup. coperta mq.	22379,92	Ultima ristruttur.	
Sup. scoperta mq.	61785,72	Stato di manutenz.	
Slp mq.	68278,05	Cert. di agibilità	
n° piani f.t.	1/11	Cert. Prev. Incendi	
Parch. interni	SI	Adeguam. sismico	
		Edificio con più di 70 anni	NO
Piano dei tempi e degli orari			



Vincoli	Fascia rispetto ferroviaria Aereoportuali elicotteri
Desc. spazi aperti	Aree cementate, aree a parcheggio e aree a prato con alberature
Altre note	

Certificati

Collaudo opera pubblica	
Collaudo statico	
Autorizzazione ASL	

Dichiarazioni impianti

Impianto elettrico	
Impianto termico	
Impianto idrico sanitario	
Impianto di messa a terra	
Impianto telecomunicazioni	
Protezioni fulmini	
Denuncia centrale termica	

Dotazioni

Tipologie impianto termico	
Montascale	
Ascensore	
Sistema anti incendio	

Verifiche

Impianto di messa a terra.	
Impianti elevatori	

Stato di conservazione del corpo di fabbrica principale

Opere edilizie

Strutture portanti verticali e murature	
Coperture	
Intonaci e rivestimenti interni ed esterni	
Controsoffitto	
Pavimentazioni interne ed esterne	
Serramenti interni ed esterni	
Opere da lattoniere	
Impianti	
Impianto di riscaldamento	
Impianto di ventilazione	
Impianto elettrico sotto traccia principale	
Impianto idrico sanitario	
Infrastrutture di rete (Cablaggio)	
Ulteriori informazioni	

Attrezzature

Sede

n°

23

Residenza Sanitaria per anziani Don Giuseppe Cuni

Indirizzo

Via Dante Alighieri, 2

Fg.

6

Map.

147-167-675-676

Proprietà

Pubblica

Quartiere

Centro

Sup. lotto mq.

10239,06

Anno costruzione

Sup. coperta mq.

2895,37

Ultima ristruttur.

Sup. scoperta mq.

7343,69

Stato di manutenz.

Slp mq.

7159,05

Cert. di agibilità

n° piani f.t.

2/3

Cert. Prev. Incendi

Parch. interni


SI

Adegua. sismico

Edificio con più di 70 anni

NO

Piano dei tempi e degli orari



Vincoli

Fascia di rispetto ferroviaria

Desc. spazi aperti

Altre note

Certificati

Collaudo opera pubblica

Collaudo statico

Autorizzazione ASL

Dichiarazioni impianti

Impianto elettrico

Impianto termico

Impianto idrico sanitario

Impianto di messa a terra

Impianto telecomunicazioni

Protezioni fulmini

Denuncia centrale termica

Dotazioni

Tipologie impianto termico

Montascale

Ascensore

Sistema anti incendio

Verifiche

Impianto di messa a terra.

Impianti elevatori

Stato di conservazione del corpo di fabbrica principale

Opere edilizie

Strutture portanti verticali e murature

Coperture

Intonaci e rivestimenti interni ed esterni

Controsoffitto

Pavimentazioni interne ed esterne

Serramenti interni ed esterni

Opere da lattoniere

Impianti

Impianto di riscaldamento

Impianto di ventilazione


Impianto elettrico sotto traccia principale

Impianto idrico sanitario

Infrastrutture di rete (Cablaggio)

Ulteriori informazioni

Attrezzature	Sede	n°	24
Casa di Riposo Augusta Plodari Arrigoni			
Indirizzo Via Mentana, 80			
Fg.	7	Map.	361-458
Proprietà	Privata	Quartiere	Sud
Sup. lotto mq.	5415,18	Anno costruzione	
Sup. coperta mq.	741,76	Ultima ristruttur.	
Sup. scoperta mq.	4673,42	Stato di manutenz.	
Slp mq.	3374,29	Cert. di agibilità	
n° piani f.t.	5/6	Cert. Prev. Incendi	
Parch. interni	SI	Adegua. sismico	
		Edificio con più di 70 anni	NO
Piano dei tempi e degli orari			



Vincoli	Fascia 200 metri Pozzi
Desc. spazi aperti	
Altre note	Dismesso

Certificati

Collaudo opera pubblica	
Collaudo statico	
Autorizzazione ASL	

Dichiarazioni impianti

Impianto elettrico	
Impianto termico	
Impianto idrico sanitario	
Impianto di messa a terra	
Impianto telecomunicazioni	
Protezioni fulmini	
Denuncia centrale termica	

Dotazioni

Tipologie impianto termico	
Montascale	
Ascensore	
Sistema anti incendio	

Verifiche

Impianto di messa a terra.	
Impianti elevatori	

Stato di conservazione del corpo di fabbrica principale**Opere edilizie****Strutture portanti verticali e murature**

--

Coperture

--

Intonaci e rivestimenti interni ed esterni

--

Controsoffitto

--

Pavimentazioni interne ed esterne

--

Serramenti interni ed esterni

--

Opere da lattoniere

--

Impianti

Impianto di riscaldamento	
Impianto di ventilazione	
Impianto elettrico sotto traccia principale	
Impianto idrico sanitario	
Infrastrutture di rete (Cablaggio)	
Ulteriori informazioni	

Attrezzature

Negozi

n°

25

Farmacia Comunale

Indirizzo

Via Boccaccio, 19

Fg.

6

Map.

608

Proprietà

Pubblica

Quartiere

Nord

Sup. lotto mq.

823,54

Anno costruzione

Sup. coperta mq.

218,95

Ultima ristruttur.

Sup. scoperta mq.

604,59

Stato di manutenz.

Slp mq.

248

Cert. di agibilità

n° piani f.t.

1/2

Cert. Prev. Incendi

Parch. interni


NO

Adegua. sismico

Edificio con più di 70 anni

NO

Piano dei tempi e degli orari



Vincoli

Fascia 200 metri Pozzi

Desc. spazi aperti

Altre note

Certificati

Collaudo opera pubblica

Collaudo statico

Autorizzazione ASL

Dichiarazioni impianti

Impianto elettrico

Impianto termico

Impianto idrico sanitario

Impianto di messa a terra

Impianto telecomunicazioni

Protezioni fulmini

Denuncia centrale termica

Dotazioni

Tipologie impianto termico

Montascale

Ascensore

Sistema anti incendio

Verifiche

Impianto di messa a terra.

Impianti elevatori

Stato di conservazione del corpo di fabbrica principale

Opere edilizie

Strutture portanti verticali e murature

Coperture

Intonaci e rivestimenti interni ed esterni

Controsoffitto

Pavimentazioni interne ed esterne

Serramenti interni ed esterni

Opere da lattoniere

Impianti

Impianto di riscaldamento

Impianto di ventilazione

Impianto elettrico sotto traccia principale

Impianto idrico sanitario

Infrastrutture di rete (Cablaggio)

Ulteriori informazioni


Tipologia

Negozio


Denominazione

Farmacia Comunale

Planimetrie



PIANTA SEMI INTERRATO



PIANTA TERRENO

Servizi


Uffici

Locali tecnici

Superfici per le attività

Note

Attrezzature	Negozio	n°	26
Farmacia			
Indirizzo	Via G. Garibaldi		
Fg.	11	Map.	52
Proprietà	Privata	Quartiere	Centro
Sup. lotto mq.	190,41	Anno costruzione	
Sup. coperta mq.	190,41	Ultima ristruttur.	
Sup. scoperta mq.	0	Stato di manutenz.	
Slp mq.	190,41	Cert. di agibilità	
n° piani f.t.	1	Cert. Prev. Incendi	
Parch. interni	NO	Adegua. sismico	
		Edificio con più di 70 anni	SI
Piano dei tempi e degli orari			



Vincoli	
Desc. spazi aperti	
Altre note	

Certificati

Collaudo opera pubblica	
Collaudo statico	
Autorizzazione ASL	

Dichiarazioni impianti

Impianto elettrico	
Impianto termico	
Impianto idrico sanitario	
Impianto di messa a terra	
Impianto telecomunicazioni	
Protezioni fulmini	
Denuncia centrale termica	

Dotazioni

Tipologie impianto termico	
Montascale	
Ascensore	
Sistema anti incendio	

Verifiche

Impianto di messa a terra.	
Impianti elevatori	

Stato di conservazione del corpo di fabbrica principale**Opere edilizie****Strutture portanti verticali e murature**

--

Coperture

--

Intonaci e rivestimenti interni ed esterni

--

Controsoffitto

--

Pavimentazioni interne ed esterne

--

Serramenti interni ed esterni

--


Opere da lattoniere

--

Impianti

Impianto di riscaldamento	
Impianto di ventilazione	
Impianto elettrico sotto traccia principale	
Impianto idrico sanitario	
Infrastrutture di rete (Cablaggio)	
Ulteriori informazioni	

Attrezzature	Negozio	n°	27
Farmacia			
Indirizzo	Via Roma		
Fg.	5	Map.	828
Proprietà	Privata	Quartiere	Centro
Sup. lotto mq.	455,40	Anno costruzione	
Sup. coperta mq.	455,40	Ultima ristruttur.	
Sup. scoperta mq.	0	Stato di manutenz.	
Slp mq.	455,40	Cert. di agibilità	
n° piani f.t.	1	Cert. Prev. Incendi	
Parch. interni	NO	Adegua. sismico	
		Edificio con più di 70 anni	NO
Piano dei tempi e degli orari			



Vincoli	
Desc. spazi aperti	
Altre note	

Certificati

Collaudo opera pubblica	
Collaudo statico	
Autorizzazione ASL	

Dichiarazioni impianti

Impianto elettrico	
Impianto termico	
Impianto idrico sanitario	
Impianto di messa a terra	
Impianto telecomunicazioni	
Protezioni fulmini	
Denuncia centrale termica	

Dotazioni

Tipologie impianto termico	
Montascale	
Ascensore	
Sistema anti incendio	

Verifiche

Impianto di messa a terra.	
Impianti elevatori	

Stato di conservazione del corpo di fabbrica principale**Opere edilizie****Strutture portanti verticali e murature**

--

Coperture

--

Intonaci e rivestimenti interni ed esterni

--

Controsoffitto

--

Pavimentazioni interne ed esterne

--

Serramenti interni ed esterni

--

Opere da lattoniere

--

Impianti

Impianto di riscaldamento	
Impianto di ventilazione	
Impianto elettrico sotto traccia principale	
Impianto idrico sanitario	
Infrastrutture di rete (Cablaggio)	
Ulteriori informazioni	

Attrezzature

Negozio

n°

28

Farmacia

Indirizzo

Via Mazzini

Fg.

11

Map.

12

Proprietà

Privata

Quartiere

Centro

Sup. lotto mq.

41,13

Anno costruzione

Sup. coperta mq.

41,13

Ultima ristruttur.

Sup. scoperta mq.

0

Stato di manutenz.

Slp mq.

41,13

Cert. di agibilità

n° piani f.t.

1

Cert. Prev. Incendi


Parch. interni

NO

Adegua. sismico

Edificio con più di 70 anni

Piano dei tempi e degli orari



Certificati

Collaudo opera pubblica

Collaudo statico

Autorizzazione ASL

Dichiarazioni impianti

Impianto elettrico

Impianto termico

Impianto idrico sanitario

Impianto di messa a terra

Impianto telecomunicazioni

Protezioni fulmini

Denuncia centrale termica

Dotazioni

Tipologie impianto termico

Montascale

Ascensore

Sistema anti incendio

Verifiche

Impianto di messa a terra.

Impianti elevatori

Stato di conservazione del corpo di fabbrica principale

Opere edilizie

Strutture portanti verticali e murature

Coperture

Intonaci e rivestimenti interni ed esterni

Controsoffitto

Pavimentazioni interne ed esterne

Serramenti interni ed esterni

Opere da lattoniere

Impianti

Impianto di riscaldamento

Impianto di ventilazione


Impianto elettrico sotto traccia principale

Impianto idrico sanitario

Infrastrutture di rete (Cablaggio)

Ulteriori informazioni

Attrezzature	Oratorio	n°	29
SS. Carlo e Luigi			
Indirizzo Via Isonzo			
Fg.	18	Map.	325-484-832
Proprietà	Privata	Quartiere	Ponte Vecchio
Sup. lotto mq.	5434,67	Anno costruzione	
Sup. coperta mq.	195,85	Ultima ristruttur.	
Sup. scoperta mq.	5238,82	Stato di manutenz.	
Slp mq.	136,67	Cert. di agibilità	
n° piani f.t.	1	Cert. Prev. Incendi	
Parch. interni	NO	Adegua. sismico	
		Edificio con più di 70 anni	NO
Piano dei tempi e degli orari			



Vincoli	Reticolo idrico minore
Desc. spazi aperti	
Altre note	

Certificati

Collaudo opera pubblica	
Collaudo statico	
Autorizzazione ASL	

Dichiarazioni impianti

Impianto elettrico	
Impianto termico	
Impianto idrico sanitario	
Impianto di messa a terra	
Impianto telecomunicazioni	
Protezioni fulmini	
Denuncia centrale termica	

Dotazioni

Tipologie impianto termico	
Montascale	
Ascensore	
Sistema anti incendio	

Verifiche

Impianto di messa a terra.	
Impianti elevatori	


Stato di conservazione del corpo di fabbrica principale

Opere edilizie

Strutture portanti verticali e murature	
Coperture	
Intonaci e rivestimenti interni ed esterni	
Controsoffitto	
Pavimentazioni interne ed esterne	
Serramenti interni ed esterni	
Opere da lattoniere	
Impianti	
Impianto di riscaldamento	
Impianto di ventilazione	
Impianto elettrico sotto traccia principale	
Impianto idrico sanitario	
Infrastrutture di rete (Cablaggio)	
Ulteriori informazioni	

Attrezzature	Oratorio	n°	30
S. Giuseppe Lavoratore			
Indirizzo Via Vittorio Bottego, 9			
Fg.	12	Map.	365-419
Proprietà	Privato	Quartiere	Ponte Nuovo
Sup. lotto mq.	3247,57	Anno costruzione	
Sup. coperta mq.	471,81	Ultima ristruttur.	
Sup. scoperta mq.	2775,76	Stato di manutenz.	
Slp mq.	214,44	Cert. di agibilità	
n° piani f.t.	1	Cert. Prev. Incendi	
Parch. interni	NO	Adegua. sismico	
		Edificio con più di 70 anni	NO
Piano dei tempi e degli orari			

Vincoli	100 metri PTR 150 metri naviglio grande
Desc. spazi aperti	Aree a prato con alberature ad alto fusto, panchine, giochi bimbi e campi da pallavolo e da calcio
Altre note	

**Certificati**

Collaudo opera pubblica	
Collaudo statico	
Autorizzazione ASL	

Dichiarazioni impianti

Impianto elettrico	
Impianto termico	
Impianto idrico sanitario	
Impianto di messa a terra	
Impianto telecomunicazioni	
Protezioni fulmini	
Denuncia centrale termica	

Dotazioni

Tipologie impianto termico	
Montascale	
Ascensore	
Sistema anti incendio	

Verifiche

Impianto di messa a terra.	
Impianti elevatori	

Stato di conservazione del corpo di fabbrica principale**Opere edilizie****Strutture portanti verticali e murature**

--

Coperture

--

Intonaci e rivestimenti interni ed esterni

--

Controsoffitto

--

Pavimentazioni interne ed esterne

--

Serramenti interni ed esterni

--

Opere da lattoniere


--

Impianti

Impianto di riscaldamento	
Impianto di ventilazione	
Impianto elettrico sotto traccia principale	
Impianto idrico sanitario	
Infrastrutture di rete (Cablaggio)	
Ulteriori informazioni	

Attrezzature	Oratorio	n°	31
San Martino			
Indirizzo			
Via San Martino			
Fg.	10	Map.	110-111-112-113-114-115-116-150-151-168-609
Proprietà			
Privata			
Quartiere			
Centro			
Sup. lotto mq.	7626,71	Anno costruzione	
Sup. coperta mq.	1825,77	Ultima ristruttur.	
Sup. scoperta mq.	5800,94	Stato di manutenz.	
Slp mq.	2905,48	Cert. di agibilità	
n° piani f.t.	1/3	Cert. Prev. Incendi	
Parch. interni	NO	Adegua. sismico	
		Edificio con più di 70 anni	NO
Piano dei tempi e degli orari			

Vincoli	
Desc. spazi aperti	Un campo da calcio, uno da basket, un campo da calcetto e uno da pallavolo e area pavimentata polifunzionale.
Altre note	

**Certificati**

Collaudo opera pubblica	
Collaudo statico	
Autorizzazione ASL	

Dichiarazioni impianti

Impianto elettrico	
Impianto termico	
Impianto idrico sanitario	
Impianto di messa a terra	
Impianto telecomunicazioni	
Protezioni fulmini	
Denuncia centrale termica	

Dotazioni

Tipologie impianto termico	
Montascale	
Ascensore	
Sistema anti incendio	

Verifiche

Impianto di messa a terra.	
Impianti elevatori	

Stato di conservazione del corpo di fabbrica principale**Opere edilizie****Strutture portanti verticali e murature**

--

Coperture

--

Intonaci e rivestimenti interni ed esterni

--

Controsoffitto

--

Pavimentazioni interne ed esterne

--

Serramenti interni ed esterni

--


Opere da lattoniere

--

Impianti

Impianto di riscaldamento	
Impianto di ventilazione	
Impianto elettrico sotto traccia principale	
Impianto idrico sanitario	
Infrastrutture di rete (Cablaggio)	
Ulteriori informazioni	

Attrezzature	Edificio polifunzionale	n°	32
Cinema Teatro Nuovo			
Indirizzo Via Santa Crescenza, 22			
Fg.	10	Map.	151
Proprietà	Privata	Quartiere	Centro
Sup. lotto mq.	1388,57	Anno costruzione	
Sup. coperta mq.	1119,82	Ultima ristruttur.	
Sup. scoperta mq.	268,75	Stato di manutenz.	
Slp mq.	2239,64	Cert. di agibilità	
n° piani f.t.	2	Cert. Prev. Incendi	
Parch. interni	NO	Adegua. sismico	
		Edificio con più di 70 anni	NO
Piano dei tempi e degli orari			



Vincoli	
Desc. spazi aperti	Area antistante l'ingresso pavimentata in autobloccanti
Altre note	

Certificati

Collaudo opera pubblica	
Collaudo statico	
Autorizzazione ASL	

Dichiarazioni impianti

Impianto elettrico	
Impianto termico	
Impianto idrico sanitario	
Impianto di messa a terra	
Impianto telecomunicazioni	
Protezioni fulmini	
Denuncia centrale termica	

Dotazioni

Tipologie impianto termico	
Montascale	
Ascensore	
Sistema anti incendio	

Verifiche

Impianto di messa a terra.	
Impianti elevatori	

Stato di conservazione del corpo di fabbrica principale**Opere edilizie****Strutture portanti verticali e murature**

--

Coperture

--

Intonaci e rivestimenti interni ed esterni

--

Controsoffitto

--

Pavimentazioni interne ed esterne

--

Serramenti interni ed esterni

--


Opere da lattoniere

--

Impianti

Impianto di riscaldamento	
Impianto di ventilazione	
Impianto elettrico sotto traccia principale	
Impianto idrico sanitario	
Infrastrutture di rete (Cablaggio)	
Ulteriori informazioni	

Attrezzature	Oratorio	n°	33
Sacra Famiglia			
Indirizzo	Via Luigi Cadorna		
Fg.	5	Map.	284-285
Proprietà	Privata	Quartiere	Nord
Sup. lotto mq.	18159,63	Anno costruzione	
Sup. coperta mq.	1062,14	Ultima ristruttur.	
Sup. scoperta mq.	17097,49	Stato di manutenz.	
Slp mq.	2469,09	Cert. di agibilità	
n° piani f.t.	3	Cert. Prev. Incendi	
Parch. interni	SI	Adegua. sismico	
		Edificio con più di 70 anni	NO
Piano dei tempi e degli orari			



Vincoli	
Desc. spazi aperti	Campo da calcio a 11 in erba. Aree a prato con alberi ad alto fusto e giochi bimbi e campo da pallavolo recintato.
Altre note	

Certificati

Collaudo opera pubblica	
Collaudo statico	
Autorizzazione ASL	

Dichiarazioni impianti

Impianto elettrico	
Impianto termico	
Impianto idrico sanitario	
Impianto di messa a terra	
Impianto telecomunicazioni	
Protezioni fulmini	
Denuncia centrale termica	

Dotazioni

Tipologie impianto termico	
Montascale	
Ascensore	
Sistema anti incendio	

Verifiche

Impianto di messa a terra.	
Impianti elevatori	

Stato di conservazione del corpo di fabbrica principale**Opere edilizie****Strutture portanti verticali e murature**

--

Coperture

--

Intonaci e rivestimenti interni ed esterni

--

Controsoffitto

--

Pavimentazioni interne ed esterne

--

Serramenti interni ed esterni

--


Opere da lattoniere

--

Impianti

Impianto di riscaldamento	
Impianto di ventilazione	
Impianto elettrico sotto traccia principale	
Impianto idrico sanitario	
Infrastrutture di rete (Cablaggio)	
Ulteriori informazioni	

Attrezzature	Oratorio	n°	34
SS. Giovanni Battista e Gerolamo Emiliani			
Indirizzo Via Gaetano Casati			
Fg.	8	Map.	80-401-402-405
Proprietà	Privata	Quartiere	Sud
Sup. lotto mq.	12999,99	Anno costruzione	
Sup. coperta mq.	703,13	Ultima ristruttur.	
Sup. scoperta mq.	12296,86	Stato di manutenz.	
Slp mq.	802,38	Cert. di agibilità	
n° piani f.t.	3	Cert. Prev. Incendi	
Parch. interni	SI	Adegua. sismico	
		Edificio con più di 70 anni	NO
Piano dei tempi e degli orari			



Vincoli	
Desc. spazi aperti	Campo da calcetto in erba sintetica, un campo coperto e un campo da calcio a 11.
Altre note	

Certificati

Collaudo opera pubblica	
Collaudo statico	
Autorizzazione ASL	

Dichiarazioni impianti

Impianto elettrico	
Impianto termico	
Impianto idrico sanitario	
Impianto di messa a terra	
Impianto telecomunicazioni	
Protezioni fulmini	
Denuncia centrale termica	

Dotazioni

Tipologie impianto termico	
Montascale	
Ascensore	
Sistema anti incendio	

Verifiche

Impianto di messa a terra.	
Impianti elevatori	

Stato di conservazione del corpo di fabbrica principale**Opere edilizie****Strutture portanti verticali e murature**

--

Coperture

--

Intonaci e rivestimenti interni ed esterni

--

Controsoffitto

--

Pavimentazioni interne ed esterne

--

Serramenti interni ed esterni

--


Opere da lattoniere

--

Impianti

Impianto di riscaldamento	
Impianto di ventilazione	
Impianto elettrico sotto traccia principale	
Impianto idrico sanitario	
Infrastrutture di rete (Cablaggio)	
Ulteriori informazioni	

Attrezzature	Sede	n°	35
Centro S. Ambrogio - Fondazione La Vincenziana			
Indirizzo	Via G. Casati, 52		
Fg.	11	Map.	517
Proprietà	Privata	Quartiere	Sud
Sup. lotto mq.	3474,73	Anno costruzione	
Sup. coperta mq.	1332,46	Ultima ristruttur.	
Sup. scoperta mq.	2142,27	Stato di manutenz.	
Slp mq.	4434,42	Cert. di agibilità	
n° piani f.t.	1/6	Cert. Prev. Incendi	
Parch. interni	SI	Adegua. sismico	
		Edificio con più di 70 anni	NO
Piano dei tempi e degli orari			



Vincoli	
Desc. spazi aperti	Area pavimentata in asfalto e aiuole con alberature.
Altre note	

Certificati

Collaudo opera pubblica	
Collaudo statico	
Autorizzazione ASL	

Dichiarazioni impianti

Impianto elettrico	
Impianto termico	
Impianto idrico sanitario	
Impianto di messa a terra	
Impianto telecomunicazioni	
Protezioni fulmini	
Denuncia centrale termica	

Dotazioni

Tipologie impianto termico	
Montascale	
Ascensore	
Sistema anti incendio	

Verifiche


Impianto di messa a terra.	
Impianti elevatori	

Stato di conservazione del corpo di fabbrica principale

Opere edilizie

Strutture portanti verticali e murature	
Coperture	
Intonaci e rivestimenti interni ed esterni	
Controsoffitto	
Pavimentazioni interne ed esterne	
Serramenti interni ed esterni	
Opere da lattoniere	
Impianti	
Impianto di riscaldamento	
Impianto di ventilazione	
Impianto elettrico sotto traccia principale	
Impianto idrico sanitario	
Infrastrutture di rete (Cablaggio)	
Ulteriori informazioni	

Attrezzature	Sede	n°	36
Biblioteca Comunale "Oriana Fallaci"			
Indirizzo Via Fornaroli			
Fg.	6	Map.	390
Proprietà Pubblica Quartiere Centro			
Sup. lotto mq.	834,26	Anno costruzione	
Sup. coperta mq.	633,08	Ultima ristruttur.	
Sup. scoperta mq.	201,18	Stato di manutenz.	
Slp mq.	745	Cert. di agibilità	
n° piani f.t.	2	Cert. Prev. Incendi	
Parch. interni	NO	Adegua. sismico	
		Edificio con più di 70 anni	NO
Piano dei tempi e degli orari			



Vincoli	
Desc. spazi aperti	Piccola zona a prato con alberature e passaggio pedonale pavimentato che conduce all'ingresso dell'edificio.
Altre note	

Certificati

Collaudo opera pubblica	
Collaudo statico	
Autorizzazione ASL	

Dichiarazioni impianti

Impianto elettrico	
Impianto termico	
Impianto idrico sanitario	
Impianto di messa a terra	
Impianto telecomunicazioni	
Protezioni fulmini	
Denuncia centrale termica	

Dotazioni

Tipologie impianto termico	
Montascale	
Ascensore	
Sistema anti incendio	

Verifiche

Impianto di messa a terra.	
Impianti elevatori	

Stato di conservazione del corpo di fabbrica principale**Opere edilizie****Strutture portanti verticali e murature**

--

Coperture

--

Intonaci e rivestimenti interni ed esterni

--

Controsoffitto

--

Pavimentazioni interne ed esterne

--

Serramenti interni ed esterni

--

Opere da lattoniere

--

Impianti

Impianto di riscaldamento	
Impianto di ventilazione	
Impianto elettrico sotto traccia principale	
Impianto idrico sanitario	
Infrastrutture di rete (Cablaggio)	
Ulteriori informazioni	


Tipologia

Sede


Denominazione

Biblioteca Comunale "Oriana Fallaci"

Planimetrie



PIANTA PIANO SEMINTERRATO



PIANTA PIANO PRIMO


Servizi

Uffici

Superficie polivalente

Note

Attrezzature	Sede	n°	37
Teatro Lirico			
Indirizzo Via Cavallari, 2			
Fg.	5	Map.	593
Proprietà	Pubblica	Quartiere	Centro
Sup. lotto mq.	1745,07	Anno costruzione	
Sup. coperta mq.	831,26	Ultima ristruttur.	
Sup. scoperta mq.	913,81	Stato di manutenz.	
Slp mq.	857	Cert. di agibilità	
n° piani f.t.	1	Cert. Prev. Incendi	
Parch. interni	NO	Adegua. sismico	
		Edificio con più di 70 anni	NO
Piano dei tempi e degli orari			



Vincoli	
Desc. spazi aperti	Area completamente pavimentata con alcune aiuole per alberi ad alto fusto.
Altre note	

Certificati

Collaudo opera pubblica	
Collaudo statico	
Autorizzazione ASL	

Dichiarazioni impianti

Impianto elettrico	
Impianto termico	
Impianto idrico sanitario	
Impianto di messa a terra	
Impianto telecomunicazioni	
Protezioni fulmini	
Denuncia centrale termica	

Dotazioni

Tipologie impianto termico	
Montascale	
Ascensore	
Sistema anti incendio	

Verifiche

Impianto di messa a terra.	
Impianti elevatori	

Stato di conservazione del corpo di fabbrica principale**Opere edilizie****Strutture portanti verticali e murature**

--

Coperture

--

Intonaci e rivestimenti interni ed esterni

--

Controsoffitto

--

Pavimentazioni interne ed esterne

--

Serramenti interni ed esterni

--

Opere da lattoniere

--

Impianti

Impianto di riscaldamento	
Impianto di ventilazione	
Impianto elettrico sotto traccia principale	
Impianto idrico sanitario	
Infrastrutture di rete (Cablaggio)	
Ulteriori informazioni	


Tipologia

Sede

Denominazione


Teatro Lirico

Planimetrie



Note

Attrezzature	Sede Associazioni	n°	38
Casa Giacobbe			
Indirizzo Via IV Giugno, 80			
Fg.	5	Map.	604-607-X2
Proprietà Pubblica Quartiere Centro			
Sup. lotto mq.	1445,65	Anno costruzione	
Sup. coperta mq.	1027,63	Ultima ristruttur.	
Sup. scoperta mq.	418,02	Stato di manutenz.	
Slp mq.	1533,91	Cert. di agibilità	
n° piani f.t.	1/2	Cert. Prev. Incendi	
Parch. interni	NO	Adegua. sismico	
		Edificio con più di 70 anni	
Piano dei tempi e degli orari			

**Certificati**

Collaudo opera pubblica	
Collaudo statico	
Autorizzazione ASL	

Dichiarazioni impianti

Impianto elettrico	
Impianto termico	
Impianto idrico sanitario	
Impianto di messa a terra	
Impianto telecomunicazioni	
Protezioni fulmini	
Denuncia centrale termica	

Dotazioni

Tipologie impianto termico	
Montascale	
Ascensore	
Sistema anti incendio	

Verifiche

Impianto di messa a terra.	
Impianti elevatori	

Stato di conservazione del corpo di fabbrica principale**Opere edilizie****Strutture portanti verticali e murature**

--

Coperture

--

Intonaci e rivestimenti interni ed esterni

--

Controsoffitto

--

Pavimentazioni interne ed esterne

--

Serramenti interni ed esterni

--

Opere da lattoniere

--

Impianti

Impianto di riscaldamento	
Impianto di ventilazione	
Impianto elettrico sotto traccia principale	
Impianto idrico sanitario	
Infrastrutture di rete (Cablaggio)	
Ulteriori informazioni	

Tipologia

Sede Associazioni


Denominazione

Casa Giacobbe

n°


38

Planimetrie



Note

Attrezzature	Sede	n°	39
Ufficio Postale			
Indirizzo Via Pusterla, 29			
Fg.	6	Map.	298
Proprietà	Privata	Quartiere	Centro
Sup. lotto mq.	206,11	Anno costruzione	
Sup. coperta mq.	206,11	Ultima ristruttur.	
Sup. scoperta mq.	0	Stato di manutenz.	
Slp mq.	206,11	Cert. di agibilità	
n° piani f.t.	1	Cert. Prev. Incendi	
Parch. interni	NO	Adeguam. sismico	
		Edificio con più di 70 anni	NO
Piano dei tempi e degli orari			

**Certificati**

Collaudo opera pubblica	
Collaudo statico	
Autorizzazione ASL	

Dichiarazioni impianti

Impianto elettrico	
Impianto termico	
Impianto idrico sanitario	
Impianto di messa a terra	
Impianto telecomunicazioni	
Protezioni fulmini	
Denuncia centrale termica	

Dotazioni

Tipologie impianto termico	
Montascale	
Ascensore	
Sistema anti incendio	

Verifiche

Impianto di messa a terra.	
Impianti elevatori	

Stato di conservazione del corpo di fabbrica principale**Opere edilizie****Strutture portanti verticali e murature**

--

Coperture

--

Intonaci e rivestimenti interni ed esterni

--

Controsoffitto

--

Pavimentazioni interne ed esterne

--

Serramenti interni ed esterni

--


Opere da lattoniere

--

Impianti

Impianto di riscaldamento	
Impianto di ventilazione	
Impianto elettrico sotto traccia principale	
Impianto idrico sanitario	
Infrastrutture di rete (Cablaggio)	
Ulteriori informazioni	

Attrezzature	Plesso	n°	40
Cimitero			
Indirizzo	Via Manfredo Fanti, 72		
Fg.	9/14	Map.	A-B-367-368/A-100-101-102-103-104
Proprietà	Pubblica	Quartiere	Centro
Sup. lotto mq.	47497,76	Anno costruzione	
Sup. coperta mq.	12841,48	Ultima ristruttur.	
Sup. scoperta mq.	34656,28	Stato di manutenz.	
Slp mq.	222	Cert. di agibilità	
n° piani f.t.	1	Cert. Prev. Incendi	
Parch. interni	NO	Adegua. sismico	
		Edificio con più di 70 anni	SI
Piano dei tempi e degli orari			



Vincoli	
Desc. spazi aperti	
Altre note	

Certificati

Collaudo opera pubblica	
Collaudo statico	
Autorizzazione ASL	

Dichiarazioni impianti

Impianto elettrico	
Impianto termico	
Impianto idrico sanitario	
Impianto di messa a terra	
Impianto telecomunicazioni	
Protezioni fulmini	
Denuncia centrale termica	

Dotazioni

Tipologie impianto termico	
Montascale	
Ascensore	
Sistema anti incendio	

Verifiche

Impianto di messa a terra.	
Impianti elevatori	

Stato di conservazione del corpo di fabbrica principale**Opere edilizie****Strutture portanti verticali e murature**

--

Coperture

--

Intonaci e rivestimenti interni ed esterni

--

Controsoffitto

--

Pavimentazioni interne ed esterne

--

Serramenti interni ed esterni

--


Opere da lattoniere

--

Impianti

Impianto di riscaldamento	
Impianto di ventilazione	
Impianto elettrico sotto traccia principale	
Impianto idrico sanitario	
Infrastrutture di rete (Cablaggio)	
Ulteriori informazioni	

Attrezzature	Sede	n°	41
Circolo Parrocchiale			
Indirizzo Via Isonzo, 45			
Fg.	18	Map.	121-123
Proprietà	Privata	Quartiere	Ponte Vecchio
Sup. lotto mq.	1799,14	Anno costruzione	
Sup. coperta mq.	739,09	Ultima ristruttur.	
Sup. scoperta mq.	1060,05	Stato di manutenz.	
Slp mq.	1307	Cert. di agibilità	
n° piani f.t.	1/2	Cert. Prev. Incendi	
Parch. interni	NO	Adegua. sismico	
		Edificio con più di 70 anni	NO
Piano dei tempi e degli orari			



Vincoli	
Desc. spazi aperti	Campo polifunzionale da calcetto, pallavolo e basket.
Altre note	

Certificati

Collaudo opera pubblica	
Collaudo statico	
Autorizzazione ASL	

Dichiarazioni impianti

Impianto elettrico	
Impianto termico	
Impianto idrico sanitario	
Impianto di messa a terra	
Impianto telecomunicazioni	
Protezioni fulmini	
Denuncia centrale termica	

Dotazioni

Tipologie impianto termico	
Montascale	
Ascensore	
Sistema anti incendio	

Verifiche

Impianto di messa a terra.	
Impianti elevatori	

Stato di conservazione del corpo di fabbrica principale

Opere edilizie

Strutture portanti verticali e murature	
---	----------------------

Coperture	
-----------	----------------------

Intonaci e rivestimenti interni ed esterni	
--	----------------------

Controsoffitto	
----------------	----------------------


Pavimentazioni interne ed esterne	
-----------------------------------	----------------------

Serramenti interni ed esterni	
-------------------------------	----------------------

Opere da lattoniere	
---------------------	----------------------

Impianti	
Impianto di riscaldamento	
Impianto di ventilazione	
Impianto elettrico sotto traccia principale	
Impianto idrico sanitario	
Infrastrutture di rete (Cablaggio)	
Ulteriori informazioni	

Attrezzature	Sede	n°	42
Centro S. Francesco e S. Chiara			
Indirizzo Via Moncenisio, 29			
Fg.	9	Map.	365
Proprietà	Privata	Quartiere	Centro
Sup. lotto mq.	1442,19	Anno costruzione	
Sup. coperta mq.	820,75	Ultima ristruttur.	
Sup. scoperta mq.	621,44	Stato di manutenz.	
Slp mq.	722,5	Cert. di agibilità	
n° piani f.t.	1	Cert. Prev. Incendi	
Parch. interni	NO	Adegua. sismico	
		Edificio con più di 70 anni	NO
Piano dei tempi e degli orari			



Vincoli	Rispetto cimiteriale
Desc. spazi aperti	Aree a prato
Altre note	

Certificati

Collaudo opera pubblica	
Collaudo statico	
Autorizzazione ASL	

Dichiarazioni impianti

Impianto elettrico	
Impianto termico	
Impianto idrico sanitario	
Impianto di messa a terra	
Impianto telecomunicazioni	
Protezioni fulmini	
Denuncia centrale termica	

Dotazioni

Tipologie impianto termico	
Montascale	
Ascensore	
Sistema anti incendio	

Verifiche

Impianto di messa a terra.	
Impianti elevatori	

Stato di conservazione del corpo di fabbrica principale**Opere edilizie****Strutture portanti verticali e murature**

--

Coperture

--

Intonaci e rivestimenti interni ed esterni

--

Controsoffitto

--

Pavimentazioni interne ed esterne

--

Serramenti interni ed esterni

--

Opere da lattoniere

--

Impianti

Impianto di riscaldamento	
Impianto di ventilazione	
Impianto elettrico sotto traccia principale	
Impianto idrico sanitario	
Infrastrutture di rete (Cablaggio)	
Ulteriori informazioni	