




Gli interventi sulle coperture presenti all'interno del perimetro delimitato con il "blu" non sono stati eseguiti in quanto in attesa di autorizzazione paesaggistica




Area all'interno dell'ex Stab. Novacetca ma esterna al cantiere




Individuazione delle aree nelle quali i lavori sono terminati




Individuazione delle aree nelle quali i lavori sono in corso d'opera



Individuazione delle aree nelle quali i lavori non sono ancora stati presi in considerazione



Ingresso al cantiere



Uscita dal cantiere

Disegno N°	2_2014 REEAS	Descrizione	- III° FASE - Interventi di rimozione, bonifica e smaltimento dei manufatti contenenti e/o contaminati da amianto in matrice friabile e/o da FAV, rimozione e smaltimento dei materiali contenenti amianto in matrice compatta
Data	14/04/2015		
Scala	/	Titolo	INDIVIDUAZIONE DELLE DISTINTE AREE DI INTERVENTO

