



"Sandra Marzini"
<sandra.marzini@aslmi
1.mi.it>
20/04/2015 09.19

Per: ilaria.dameno@comunedimagenta.it
Cc:
Oggetto: Aggiornamento attività di vigilanza e controllo UOC PreSAL area ex
Novaceta

Come da Vostra richiesta si inoltra in allegato relazione in oggetto.

Distinti saluti

Il Responsabile UOS PreSAL
Area Territoriale 2
dott.ssa Sandra Marzini

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICA
U.O.C. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro

U.O.S. Area Territoriale 2

Sede di Corsico

Via Marzabotto n. 12 – 20094 Corsico (MI)
Tel. n. 02.48617.469/457 – fax. n. 02.48617.450
e-mail spresal.corsico@aslmi1.mi.it

Sede di Magenta

Via Al Donatore di Sangue 50 – 20013 Magenta (MI)
Tel. 02.97973404 – fax 02.97973573
e-mail spresal.magenta@aslmi1.mi.it

Sede di Abbiategrasso

Via San Francesco d'Assisi 4 – 20081 Abbiategrasso (MI)
Tel. 02.942661268 – fax **02.942661302**
e-mail spresal.abbiategrasso@aslmi1.mi.it

pec dipartimento.prevenzione@pec.aslmi1.it



relazione aggiornamento attività vigilanza area ex Novaceta aggiornata al 15-04-15.pdf

Comune di
MAGENTA



Codice amministrazione: **c_e801**
Prot. Generale n: **0016257** **A**
Data: **20/04/2015** Ora: **12.26**
Classificazione: **6 - 9 - 0**



Regione
Lombardia

ASL Milano 1

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICA
U.O.C. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro
U.O.S. Area Territoriale 2

Sede di Corsico

Via Marzabotto n. 12 – 20094 Corsico (MI)
Tel. n. 02.48617.469/457 – fax. n. 02.48617.450
e-mail spresal.corsico@aslmi1.mi.it

Sede di Magenta

Via Al Donatore di Sangue 50 – 20013 Magenta (MI)
Tel. 02.97973.404 – fax 02.97973.573
e-mail spresal.magenta@aslmi1.mi.it

Sede di Abbiategrasso

Via San Francesco d'Assisi 4 – 20081 Abbiategrasso (MI)
Tel. 02.942661268 – fax 02.942661.302
e-mail spresal.abbiategrasso@aslmi1.mi.it

Ing. Ilaria Dameno
Settore Tecnico
Comune di Magenta

pec dipartimento.prevenzione@pec.aslmi1.it

Data 16.09.2015

Prot. n. 29949 classe:2.2.03

Oggetto: Attività di vigilanza e controllo in materia di tutela e salute della sicurezza nei luoghi di lavoro presso l'area ex Novaceta sita in viale Piemonte 66 a Magenta (MI).

Con riferimento alla richiesta di aggiornamento dell'attività in oggetto inoltrata a questo ufficio da codesta amministrazione, richiamata la nostra nota del 4/10/2013 prot. n. 87289 relativamente alla modalità di effettuazione dei controlli nei cantieri di bonifica da amianto, qui di seguito si forniscono i dati di sintesi delle attività di vigilanza e controllo sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro svolta ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs 81/2008 e s.m.i. presso il sito in oggetto.

INTERVENTI DI RIMOZIONE AMIANTO – AREE – ZONE - REPARTI

Periodo giugno 2009 - dicembre 2011: non vi sono agli atti di questa UOS documenti relativi ad interventi di bonifica da amianto

Periodo ottobre 2013 – Oggi

-Piano di Lavoro 25/06 del 1.10.2013 – appendice 6:

In data 23.10.2013 è stato effettuato sopralluogo di verifica dei lavori di rimozione con tecnica glovebag degli oblò filatoi settore E filatura 4. Questa bonifica è completata.

-Piano di lavoro 26/04 del 01.10.2013:

In data 3/10/2013 è stato effettuato sopralluogo per il controllo dei lavori di demolizione dei fabbricati blocco B (solo cantiere edile di demolizione).

Nella stessa data era in corso l'inizio della realizzazione dell'area confinata filatura zona E. Tali lavori risultano ancora sospesi.

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MILANO 1

Sede legale: Legnano-20025 - Via Risorgimento, 5

Direzione Generale: Rho - 20017 - Europa Europa, 5/6

Sede amministrativa: Magenta - 20013 - Via Al Donatore di Sangue, 50

Indirizzo Internet: P. IVA 12373930153 - Numero Verde 800 831 831 - Sito Internet: www.aslmi1.mi.it



Regione
Lombardia

ASL Milano 1

Si segnala che il 31.03.2014, sono pervenuti a questo ufficio i certificati di analisi dei monitoraggi eseguiti in M.O.C.F. il 30.03.2014 relativi ai valori di fondo riscontrati nel "Settore E – Reparti Filatura 1/A – 1/B – 1/C – 2 – 4".

In data 08.01.2015 sono stati presentati tramite il sistema Ge.M.A. di Regione Lombardia i seguenti piani di lavoro:

1. Protocollo 221/2015 – PL per la bonifica dei Tiranti coibentati con amianto friabile presenti nelle aree denominate:

- Magazzino Materiali 1
- Magazzino Materiali 2
- Magazzino 6
- Magazzino 7
- Zona Laboratorio Ricerche

2. Protocollo 222/2015 – PL per la rimozione delle coperture realizzate con lastre in cemento amianto in matrice compatta presenti nelle aree denominate:

- Magazzino Materiali 1
- Magazzino Materiali 2
- Magazzino 3
- Magazzino 4
- Magazzino 5
- Magazzino 6
- Magazzino 7
- Reparto Orditura
- Deposito Carrelli
- Filatura 3
- Filtrazione Sala 1
- Blocco D Magazzino Generale-Corpo Officina

In data 16.01.2015 è stato effettuato un sopralluogo preliminare conoscitivo dei luoghi indicati nei suddetti piani di lavoro in presenza dell'impresa S.E. Servizi Ecologici S.r.l. e del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori Ing. Ciccarelli Michele durante il quale è stata richiesta una rivalutazione di natura strettamente tecnica riguardante le modalità operative di rimozione dell'amianto friabile (PL 221/2015), con sospensione dei termini del procedimento di cui all'art. 256 comma 5 del d.lgs 81/2008. La documentazione richiesta è stata presentata il 21.01.2015 (ns. prot. n. 4328).

Attività di vigilanza e controllo in riferimento al PL protocollo 221/2015

Come per i precedenti cantieri di cui alla sopraccitata ns nota del 4/10/2013 prot. n. 87289 l'attività di vigilanza è stata condotta mediante:

- sopralluoghi per la verifica e il controllo del collaudo del cantiere eseguito dall'impresa prima dell'inizio delle operazioni comportanti la manomissione dell'amianto, compresa la prova della tenuta del confinamento statico con fumogeni ed il collaudo della depressione all'interno dell'area di lavoro con estrattori d'aria in funzione (confinamento dinamico);
- controllo dei referti analitici relativi ai campionamenti eseguiti giornalmente (M.O.C.F.);
- sopralluoghi per il controllo visivo dell'area di cantiere nell'ambito delle procedure di certificazione della restituibilità delle aree al termine dei lavori di bonifica;
- emissione della certificazione di restituibilità delle aree bonificate.

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MILANO 1

Sede legale: Legnano-20025 - Via Savonarola, 3

Direzione Generale: Rho - 20017 - Corso Europa, 246

Sede amministrativa: Magenta - 20013 - Via Al Donatore di Sangue, 50

Codice Fiscale e P. IVA 12313930153 - Numero Verde 800.671.671 - Sito Internet www.aslmi1.mi.it



Regione
Lombardia

ASL Milano 1

I lavori riferiti a questo Piano sono conclusi per le aree Magazzino 7, Magazzino Materiali 1, Magazzino Materiali 2 e Zona Laboratorio Ricerche. In via di conclusione la bonifica del Magazzino 6.

Per quanto riguarda il PL protocollo 222/2015 i lavori ad oggi non sono ancora iniziati.

Nella tabella di seguito riportata si fornisce riepilogo dell'attività di vigilanza e controllo effettuata in ordine temporale dalla UOC PreSAL della A.S.L. Milano 1

Fabbricati Blocco B	3/10/2013 sopralluogo per il controllo dei lavori di demolizione dei fabbricati blocco B (solo cantiere edile di demolizione).
Settore E Filatura 4	23.10.2013 sopralluogo di verifica dei lavori di rimozione con tecnica glovebag degli obli filatoi
Magazzino 7	04.03.2015 e 06.03.2015 sopralluoghi per collaudo cantiere Controllo dei referti analitici relativi ai campionamenti eseguiti giornalmente (M.O.C.F.) 13.03.2015 ispezione visiva prima del campionamento dell'area e dopo aver controllato i referti analitici dei campionamenti (S.E.M.). 20.03.2015 rilascio certificato di restituibilità (ns. prot. n.22780) degli ambienti confinati
Magazzino Materiali 1	13.03.2015 sopralluogo per collaudo cantiere Controllo dei referti analitici relativi ai campionamenti eseguiti giornalmente (M.O.C.F.) 23.03.2015 ispezione visiva prima del campionamento dell'area e dopo aver controllato i referti analitici dei campionamenti (S.E.M.). 30.03.2015 rilascio certificato di restituibilità (ns. prot. n.25196) degli ambienti confinati
Magazzino Materiali 2	23.03.2015 sopralluogo per collaudo cantiere Controllo dei referti analitici relativi ai campionamenti eseguiti giornalmente (M.O.C.F.) 31.03.2015 ispezione visiva prima del campionamento dell'area e dopo aver controllato i referti analitici dei campionamenti (S.E.M.). 03.04.2015 rilascio certificato di restituibilità (ns. prot. n.26878) degli ambienti confinati
Zona Laboratorio Ricerche	31.03.2015 sopralluogo per collaudo cantiere 07.04.2015 ispezione visiva prima del campionamento dell'area e dopo aver controllato i referti analitici dei campionamenti (S.E.M.) 10.04.2015 rilascio certificato di restituibilità (ns. prot. n.28417) degli ambienti confinati
Magazzino 6	07.04.2015 sopralluogo per collaudo cantiere. Controllo dei referti analitici relativi ai campionamenti eseguiti giornalmente (M.O.C.F.) 16.04.2015 ispezione visiva prima del campionamento dell'area e dopo aver controllato i referti analitici dei campionamenti (S.E.M.).


Si fa presente che nel corso dei controlli eseguiti non sono state accertate situazioni che costituissero violazione di norme di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

A completamento di quanto sopra, in relazione all'attività di vigilanza effettuata, si segnala che in data 28/08/2014 e in data 9/10/2014, a seguito di esposto presentato a questo ufficio, sono stati effettuati due sopralluoghi, di cui il primo congiunto con la Polizia Locale. Degli esiti di tali accertamenti è stata fornita relazione all'Autorità Giudiziaria.

Il Responsabile UOS PreSAL

Area Territoriale 2

Dott.ssa Sandra Marzini



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MILANO 1

Sede legale: Legnano - 20025 - Via Savonarola, 3

Direzione Generale: Rho - 20011 - Corso Europa, 146

Sede amministrativa: Magenta - 20014 - Via Al Danzatore di Sanremo, 39

Code di avviamento: IVA 02019930153 - Numero Verde 800.011.871 - Sito Internet: www.aslmi1.it